

5. Upozornění pro uživatele na nutnost přečíst si tento návod k použití.  
 6. Mezinárodní symboly pro ošetřování: Neberte, nebělte, nesušte v sušičce, nežehlete ani nečiňte chemiky.  
 7. Mezinárodní symboly: Určeno pouze pro jednorázové použití – nepoužívejte opakováně. Hořlavý materiál. Nepřibíjíte se k otevřenému ohni. Tento oděv není ohnivzdorný a nesmí být používán v okolí tepelných zdrojů, otevřeného ohně, zdrojů jisker ani v jiném prostředí, kde hrozí jeho vznícení.
8. Sarže  
 9. Rok výroby.  
 Prolášení o shodě nalezenete zde: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), u jednotlivých výrobků v liště „Dokumenty pro stažení“.

#### TABULKU VLASTNOSTÍ

Fyzikální vlastnosti materiálu	EN 530 (metoda 2)	Třída
Odolnost proti oděru	ISO 7854 B	Třída 1
Odolnost proti poškození ohybem	ISO 9073-4	Třída 4
Odolnost proti lichoběžníkovému roztržení MD=směr stroje		Třída 2
Odolnost proti lichoběžníkovému roztržení XD=průčný směr		Třída 2
Odolnost proti propichnutí	EN 863	Třída 1
Pevnost v tahu MD=směr stroje	ISO 13934-1	Třída 1
Pevnost v tahu XD=průčný směr	EN 1073-2:2002	Třída 1
Ochrana proti radioaktivním částicím	ISO 22612	Třída 2
Odolnost proti proniknutí kontaminovaných částic (pevné částice)	EN 13274-4	Třída 3
Odolnost proti vznícení		Vyhovuje
Zkušební metoda chemických vlastností materiálu	Průnik	Odpudivost
Odolnost proti penetraci chemikálií EN ISO 6530	EN 1073-2:2002	Třída 3
Odolnost proti 30% kyselině sírové (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	ISO 22610	Třída 3
Odolnost proti hydrolytickému sodnému (NaOH)	EN 14126:2003	Třída 3
Odolnost proti o-xylenu	EN 14126:2003	Třída 3
Odolnost proti n-butanolu	EN 14126:2003	Třída 3
Účinnost celého obléku při zkoušce	Ljmnn 82/90<30% & LS 8/10<15%	
Typ 5 Průšak částí aerosolu		Splňuje
Zkušební metoda definovaná v EN ISO 13982-1:2004		
Typ 6 Lehký postřik		Splňuje
Zkušební metoda definovaná v EN 13034:2005		
Ochrana proti proniknutí infekčních agens		Splňuje
EN 1073-2:2002		
Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi		Splňuje
EN 1149-5:2008 Antistatické vlastnosti	≤2,5 x 10 <sup>-2</sup>	
Ochrana proti proniknutí infekčních agens EN 14126	TŘÍDA 6	
ISO 16603 Odolnost proti penetraci krve a telesních tekutin testováno za použití syntetické krve		
ISO 16604 Odolnost proti penetraci krvi přenášených patogenním zárodkem		TŘÍDA 6
EN ISO 22610 Odolnost proti bakteriální penetraci za mokra		
ISO 22611 Penetrace kontaminovaných kapalných aerosolů		TŘÍDA 6
ISO 22612 Penetrace kontaminovaných pevných částic		TŘÍDA 3
		TŘÍDA 3

#### Obvyklé oblasti použití:

Tento ochranné oděvy jsou určeny k ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami, nebo k ochraně citlivých produktů před kontamínací člověkem. Tyto oblyky jsou běžně používány k ochraně před suchými částicemi a k ochraně před poftisňováním nebo poftisněním kapalnou s nízkým rizikem chemického působení. Určenou vhodností oděvu pro daný účel použití je na odpovídnost uživatele. Při svílení může být oděv kontaminoval a musí být použit k odstranění vznícení. Po patřičném uměnném poskytujete ochranu před statickou elektřinou v souladu s normou EN 1149-1:2006, včetně EN 1149-5:2008.

Je nutné utěsnit okraje rukávů, nohavic, kapuce a légu kryjící zip ochrannou páskou. Uživatel si musí ověřit, že bude možné utěsnit mezy páskou, pokud to způsobuje s

obliku bude vyžadovat. Pásku je třeba aplikovat opatrně, aby na látku ani na pásece nevznikly záhyby, které by mohly posloužit jako vstupní kanály skodlivin. Při utěsnování kapuce by měly být použity spíše krátky (= 10 cm) a překryvající se kousky pásky.

#### Omezení použití:

Při použití oděvu s jinými OOP a za účelem úplného splnění požadavků EN pro oděv typu 5/6 musí být bezpečně přepleně všechny otvory, jízou jí zapésti, kotrky, krtk ar. Od vhodnosti požadovaného typu ochrany a správné kombinaci příslušenství oděvu a pomočného vybavení rozhoduje vybrané uživatel. Po znečištění, opotřebení, nebo poškození musí být oděv odstraněn a při nejbližší příležitosti vložen do zlikvidování. Uživatel musí vždy zkontrolovat celistvost oděvu před tim, než si jej oblékne. Poškozený oděv nikdy nepoužívejte. Ve velmi tepelných podmínkách je nutné vztíž v úrovni rizika tepelného stresu. Tepleny teplex slze snížit nebo eliminovat použitím vhodného funkčního spodního prádla, pravidelnou pracovní činností, přestávkami na odpočinek či ventilačním zařízením atd. Extrémní teplota a chlad mohou neplněně ovlivnit výkon tohoto oděvu. Oblyk se nesmí používat tam, kde existuje riziko výskytu určitých nebezpečných chemikálií, proti kterým nelze oděv testovat. Ačkoliv oděv může poskytovat omezenou ochranu před různými chemikáliemi, mějte prosím na paměti fyzikální výkon oděvu ve vztahu k testování typu 5 a 6. Uživatel musí také nosit kompatibilní chemicky odolné rukavice, obuv a ochranu dýchacích cest. Rukavice musí zakrývat pružná měst. Uživatel musí vložit vhodnou velikost, která umožní neomezený pohyb pro zaměřené riziko. V p r i p a d e p o t e b y k o n t a k t u j i t e výrobce/distributora.

**EN 1149-5:2008** Osoba, která má obléčený ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí být správně uzemněna. Odpor mezi poškozenou uživateli a zemi musí být menší než 10<sup>10</sup> Ω, toho lze dosahovat např. nošením vhodné obuvi na podlahách rozptylujících elektrostatický náboj nebo na vodivých podlahách. Ochranný oděv nemusí být rozepnut nebo svílkán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ozvučení nebo při manipulaci s výbušnými látkami. Je určen k používání v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60207-19-1 [7] a EN 60079-10-2 [8]), ve kterých minimální záložba energie výbušného ozvučního menší není méně než 0,016 mJ. Oděv nemusí být používán v ozvuční období vložením kyslíkem nebo v zóně 0 (viz EN 60207-10-1 [7]) bez p r e d o z i h o r o schválení z o d p o v ě n ý m bezpečnostním technikem. Učinnost funkce oděvu může být ovlivněna opotřebováním, roztržkem a případným znečištěním. Při běžném používání (které zahrnuje pohyby a ohýbaní uživatele) musí oděv trvale zakrývat všechny materiály, které touto vlastností nemají. Při nošení oděvu je nutné umotit příjemný styl vodivých součástí oděvního materiálu např. na krku a zápesti. Nemohou-li se vodivé součásti ošacení dotýkat pokožky, musí být přímo uměnné.

**Ujistěte se prosím**, že vybraný oděv je vhodný pro danou pracovní činnost. Pokud potřebujete s něčím poradit, kontaktujte svého dodavatele nebo výrobce. Uživatel musí zpracovat analýzu rizik, na jejímž základě provede výběr osobních ochranných prostředků. Jedině na sami musí posoudit vhodnost kombinace ochranného oděvu s doplňkovým vybavením (rukavice, obuv, ochranné respirační vybavení apod.) i to, jak dlouho může být tento oděv s ohledem na své ochranné vlastnosti, pohodl uživatele a vznikající tepelnou zátěž používání při konkrétní činnosti. Výrobce nejdřív žádouň odpovědnost za n e v h o d n é použití tohoto oděvu. **Upozornění:** Pokud při použití dojde k poškození oblyku, ihned se vratte do bezpečného prostředí, oblyk podle potřeby důkladně dekontaminujte a poté bezpečně zlikvidujte. Uživatel musí být před použitím tohoto oděvu proškolen, aby dokázal využívat v souladu s příslušnými normami a návody na ochranu zdraví a bezpečnosti práce. Nikdy tento oděv nepoužívejte ani neoprovádějte. Testy se provádějí v laboratorních podmínkách, jež nemusejí odpovídat skutečnému používání a nejsou při nich zohledněny takové faktory jako nadměrné teplo či mechanické opotřebení. Testování celkové ochrany bylo prováděno s n a s a z e n ý m i r u k a v i c e m , b o t a m i , celoobložejovou maskou a s násazenou kapucí. S utěsněním zápeštem, přechodem mezi obuví a oděvem, oděvem a maskou (se zákrytkou celého těla).

#### Skladování, přeprava a likvidace:

Oděv může být skladován v souladu s běžnými skladovacími postupy, ale doporučujeme jej skladovat na suchém místě mimo zdroje světla, tepla a přímého slunečního záření. Pro přepravu výrobku použijte jeho originální obal. Omezení likvidace závisí výhradně na kontaminaci během používání. Kontaminované výrobky musí být odstraněny s opatrností a musí s nimi být manipulovány jako s nebezpečným odpadem v souladu s místními předpisy. Výrobce nenesé žádoun odpovědnost za následky nesprávného použití nebo likvidace oděvů.

#### Piktogramy na obalu:


- Konec životnosti ve formátu MM/RRRR
- Teplota skladování
- Maximální relativní vlhkost
- Datum výroby
- Výrobce

#### Epiracie:

Je doporučeno produkt použít do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

#### Schválení:

Oznámení CE:  
**BTTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, obchodující pod označením BTIG**  
 (C. OZNAMENÉHO SUBJEKTU: 0338)  
 Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park,  
 Manchester M17 1EV, Velká Británie.  
 Výrobce:  
**CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59,  
 Hloubětin, 198 00 Prague 9, Czech Republic.**



5.Upozornenie pre užívateľov na nutnosť prečítať si tento návod na používanie.  
6.Medzinárodné symboly pre osetrovanie: Neperete, nebieťte, nesušte v sušičke, nezehlite ani nečistite chemicky.  
7.Medzinárodné symboly: Určené len na jednorazové použitie – nepoužívajte opakovane. Horľavý materiál. Nepribližujte sa k otvorenému ohňu. Tento odev nie je ohňodporný a nesmie sa používať v okolí tepelných zdrojov, otvoreného ohňa, zdrojov iskrenia ani v inom prostredí, kde hrozí jeho vznenie.

8.Sárza.

9.Rok výroby.

Vyhľásenie o zhode nájdete tu: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), u jednotlivých výrobkov v lište "Dokumenty pre stiahnutie".

#### TABUĽKA VLASTNOSTÍ

Fyzikálne vlastnosti materiálu	EN 530 (metóda 2)	Trieda Trieda 1
Odolnosť proti odru	ISO 7854 B	Trieda 1
Odolnosť proti poškodeniu hybom	ISO 9073-4	Trieda 4
Odolnosť proti lichobežníkovému roztrhnutiu MD=smer stroja		Trieda 2
Odolnosť proti lichobežníkovému roztrhnutiu XD=príčny smer		Trieda 2
Odolnosť proti prepuhnutiu	EN 863	Trieda 1
Pevnosť v ľahu MD=smer stroja	ISO 13934-1	Trieda 1
Pevnosť v ľahu XD=príčny smer	EN 1073-2:2002	Trieda 1
Ochrana proti rádioaktívnym časticiam	ISO 22612	Trieda 1
Odolnosť proti prenuknutiu kontaminovaných častic (pevné časticie)	EN 13274-4	Trieda 3
Odolnosť proti vznieteniu		Vyhovuje

Skúšobná metóda chemických vlastností materiálu	Priemik	Odpuďovosť*
Odolnosť proti penetrácii chemikáliou EN ISO 6530	Trieda 3	Trieda 3
Odolnosť proti 30% kyseline sirovéj (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Trieda 3	Trieda 3
Odolnosť proti 10% hydroxídnu sodnému (NaOH)	Trieda 3	Trieda 3
Odolnosť proti oxýlenu	Trieda 3	Trieda 3
Odolnosť proti n-butanolu	Trieda 3	Trieda 3

Účinnosti celého obleku pri skúške	Ljmn 82/90≤30% & LS 8/10≤15%
Typ 5 Priesak častic aerosólu	Splňa
Skúšobná metóda definovaná v EN ISO 13982-1:2004	
Typ 6 Ľahký postrek	Splňa
Skúšobná metóda definovaná v EN 13034:2005	
EN 14126:2003	Splňa
Ochrana proti prenuknutiu infekčných agens	Splňa
EN 1073-2:2002	
Ochrana proti kontamináciu rádioaktívnymi časticami EN 1149-5:2008 Antistatické vlastnosti	Splňa $\leq 2,5 \times 10^{-2} \Omega$
Ochrana proti prenuknutiu infekčných agens EN 14126	TRIEDA 6
ISO 16603 Odolnosť proti prieniku krvi a telesných tekutin, testované za použitia syntetickej krvi	TRIEDA 6
ISO 16604 Odolnosť proti prieniku patogénnych zárodkov prenášaných krvou	TRIEDA 6
EN ISO 22610 Odolnosť proti prieniku bakteérii vo vlhkých podmienkach	TRIEDA 6
EN ISO 22610 Odolnosť proti prieniku kontaminovaných aerosolov	TRIEDA 3
ISO 22612 Odolnosť proti prieniku kontaminovaných pevných častic	TRIEDA 3

#### Obvyklé oblasti použitia:

Tieto ochranné odevy sú určené na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami, alebo na ochranu citlivých produktov pred kontamináciou ľudským. Tieto obleky sú bežne používané na ochranu pred suchými časticami a na ochranu pred znečistením alebo postrieknaním kvapalinou s nízkym rizikom chemického pôsobenia. U�enie vhodnosti odevu pre daný odev použitia je na zodpovednosť užívateľa. Pri zoblekaní môže byť odev kontaminovaný a musí sa zbolekať tak, aby nedošlo ku kontaminácii užívateľa. Po patričnom uzezení poskytuje ochranu pred statickou elektrinou v súlade s normou EN 1149-1:2006, vrátane EN 1149-5:2008.

Je nutné utesniť okraje rukávov, nohavic, kapucae a légu kryjúceho zipsu ochrannou pásou. Užívateľ si musí overiť, či bude možné utesniť medzery pásou, pokiaľ to spôsobí

použitia obleku bude vyžadovať. Pások je treba aplikovať opatrné, aby na látke ani na páske nevznikli záhyby, ktoré by mohli slúžiť ako vstupné kanály škodlivin. Pri utesňovaní kapucae by mal byť použitý skôr kratšie ( $\pm 10$  cm) a prekrývajúce sa kúsky pásy.

#### Obmedzenia pri použití:

Pri použítiu odevu s inými OOP a za účelom úplného splnenia požiadaviek EN pre odev typu 5/6 musia byť bezpečne prelepené všetky otvory, akú sú zápatia, členky, krik atď. O vhodnosť požadovaného typu ochrany a správnej kombinácie ochranného odevu s doplnkovým vybavením (rukavice, obuv, ochranné respiračné vybavenie apod.) i to, ako dloho môže byť tento odev s ohľadom na svoje ochranné vlastnosti, pohodlie užívateľa a vznikajúcu tepelnú záťaž používaný pri konkrétnej činnosti. Výrobcu neprijimá žiadnosť zodpovednosť za nevhodné použitie odevu.

**Upozornenie:** Pokiaľ pri použítií dojde k poškodeniu obleku, ihned sa vrátte do bezpečného prostredia, oblek podľa potreby dokladne dekontaminujte a potom bezpečne zlikvidujte. Užívateľ musí byť pred použitím tohto odevu preskolený, aby dokázal výrobok ako celosť používať správne a v súlade s príslušnými normami a predmami v ochrane zdravia a bezpečnosti ľudí. Nikdy tento odev nepozostávať ani nepružiť.

Testy sa uskutoèjujú v laboratóriech podmienkach, ktoré nemusia zodpovedať skutoènému používaniu, a nie sú pri nich zohľadnené také faktory ako nadmerné teplo či mechanické opotrebenie. Testovanie celkovej ochrany bola uskutoèená s nasadenými rukaviciami, topánkami, celohľúfajúcou maskou a s nasadenou kapucou, s utesneným zápatím, prechodom medzi obuvou a odevom, odevom a maskou (so zakrytím celého tela).

#### Skladovanie, preprava a likvidácia:

Odev môže byť skladovaný v sôlade s bežnými skladovacimi postupmi, avšak odporúčame ho skladovať na suchom mieste mimo zdroje svetla, tepla a bez vystavenia priamuemu slneènému žiarenu. Pri preprave výrobku používajte jeho originálny obal. Obmedzenia pri likvidácii závisia výhradne na kontaminácii počas používania. Kontaminované výrobky musia byť odstránené s opatrnosťou a musia s nimi manipulovať ako s nebezpeèným odpadom v súlade s miestnymi predpismi. Výrobcu nenesie žiadnosť zodpovednosť za následky nesprávneho použitia alebo likvidácie odevov.

#### Piktogramy na obale:


	Konec životnosti vo formáte MM/RRRR
	Teplota skladovania
	Maximálna relativná vlhkosť
	Dátum výroby
	Výrobca

**Exspirácia:** Odporúča sa produkt použiť do 3 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

#### Schválenie:

Oznámenie CE: BTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, obchodusúca pod oznaèením BTG (C. OZNAMENÉHO SUBJEKTU: 0338) Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Veľká Británia. Výrobca: CANIS SAFETY a.s.; Podébradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





5.Wearer should read these instructions for use.

6.International care symbols: Do not wash, bleach, machine dry, iron or dry clean.

7.International symbols: Suitable for single use only - do not re-use. Flammable material.

Keep away from open flames. This clothing is not fireproof and should not be used in the vicinity of heat sources, open flames, sources of sparks or in any other environment where there is a risk of ignition.

8.Batch.

9.Year of manufacture.

The declaration of conformity can be found here: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), for individual products in the bar - "Documents for download".

### PERFORMANCE CHART

#### Material Physical Properties

	EN 530 (Method 2)	Class
Abrasion Resistance	ISO 7854 B	Class 1
Flex Cracking Resistance	ISO 9073-4	Class 4
Trapezoidal Tear Resistance MD	EN 863	Class 2
Trapezoidal Tear Resistance XD	ISO 13934-1	Class 1
Puncture resistance	EN1073-2:2002	Class 1
Tensile Strength MD	ISO 22612	Class 2
Tensile Strength XD	EN 13274-4	Class 3
Radioactive Protection		Pass
Infective Resistance (solid particles)		
Resistance to ignition		

#### Material Chemical Properties Test Method

	Penetration	Repellency
Resistance to penetration by liquid chemicals EN ISO 6530	Class 3	Class 3
30% Sulphuric acid	Class 3	Class 3
10% Sodium Hydroxide	Class 3	Class 3
Xylene	Class 3	Class 3
Butan-1-ol	Class 3	Class 3

#### Whole suit test performance

Type 5 Inward leakage of aerosols of fine particles Method as defined by EN ISO 13982-1:2004	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	
Type 6 Light spray Method as defined by EN 13034:2005	Pass	
Barrier to infective agents EN 1073-2:2002	Pass	
Barrier to radioactive particulates EN 1149-5:2008 Anti-static properties	Pass $\leq 2,5 \times 10^5 \Omega$	
<b>Protection against Infective Agents EN 14126</b>		
ISO 16603 Penetration resistance to blood and body fluids. Tested using synthetic blood	CLASS 6	
ISO 16604 Resistance to penetration by blood-borne pathogens EN ISO 22610 Resistance to wet bacterial penetration	CLASS 6 CLASS 6	
ISO 22611 Resistance to penetration by biologically contaminated liquid aerosols. ISO 22612 Resistance to penetration by biologically contaminated solid particles	CLASS 3 CLASS 3	

#### Common areas of use:

These protective clothing is designed for protection against hazardous substances and contamination of both product and personnel. These coveralls are typically used for protection against dry particles and low hazardous splashes and sprays. The determination for suitability of clothing is the final responsibility of the user. During removal, clothing may be contaminated, and should be removed so as to avoid contamination of the user. When properly grounded, it provides static electricity protection in accordance with EN 1149-1:2006, including EN 1149-5:2008.

It is necessary to seal the edges of the sleeves, pants, hood and strip covering the zipper with protective tape. The user must verify that it will be possible to seal the gaps with tape if the way the suit is used so requires. The tape must be applied carefully so that no folds

form on the fabric or on the tape, which could serve as entry channels for pollutants. Rather shorter ( $\pm 10$  cm) and overlapping pieces of tape should be used when sealing the hood.

#### Limitations on use:

When using clothing with other PPE and in order to fully comply with the requirements of EN for clothing type 5/6, all openings such as wrist, ankles, neck etc. should be securely taped. The user shall be the sole judge of the suitability for the type of protection required and the correct combinations of clothing accessories and ancillary equipment. Upon contamination, wear or damage, the clothing should be removed and appropriately disposed of at the earliest opportunity. The wearer should always ensure to check the integrity of the clothing before wearing it. Never use damaged clothing. The possibility of heat stress should be considered in very warm conditions. Heat stress can be reduced or eliminated by the appropriate use of functional underwear, changing work activities, rest breaks or ventilation equipment, etc. Extreme heat and cold can adversely affect the performance of this clothing. The coverall should not be used where there is a risk to certain hazardous chemicals that have not been tested against. Although clothing may provide limited protection against various chemicals, please keep in mind the physical performance of the clothing in relation to Type 5 and Type 6 testing. The user must also wear compatible chemical resistant gloves, boots and respiratory protection. The gloves should cover the elastic cuffs. An appropriate size should be selected by the user to allow for unrestricted movement for the intended risk. If necessary please contact Manufacturer/Distributor for advice.

**EN 1149-5** A person wearing electrostatic dissipative protective clothing must be properly grounded. The resistance between the user's skin and the ground must be less than  $10^8 \Omega$ . This can be achieved, for example, by wearing suitable footwear on floors dissipating electrostatic charge or conductive floors. Protective clothing must not be unbundled or removed in the vicinity of flammable or explosive atmospheres or when handling explosive substances. It is intended for use in zones 1, 2, 20, 21, and 22 (see EN 602079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]), in which the minimum ignition energy of explosive air is not less than 0.016 mJ. Clothing must not be used in oxygen-enriched air or in zone 0 (see EN 602079-10-1 [7]) without the prior approval of a responsible safety technician. The protective effect of the clothing can be affected by wear, tearing and possible soiling. The clothing, during normal use including moving and bending down, must permanently cover all materials not having this property. When wearing the clothes it is necessary to allow direct contact of conductive parts of the clothing material with skin, e.g. on neck and wrist. If the contacting parts of the clothes do not touch the skin directly, they must be grounded.

Please make sure that the selected clothing is

suitable for the respective job. If you need

advice, contact your supplier or manufacturer.

The user must prepare a risk analysis, on the

basis of which the right personal protective

equipment shall be selected. Only the user must assess the suitability of the combination of protective clothing with additional equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment, etc.) and how long this clothing can be used for a particular activity with regard to its protective properties, user comfort and resulting heat load. The manufacturer accepts no liability for improper use of this clothing.


**Warning:** If the clothing is damaged during use, return to a safe environment immediately, thoroughly decontaminate the clothing as needed, and then dispose of it safely. The user must be trained before using this clothing to be able to use it as a whole in accordance with the relevant health and safety standards and instructions. The clothing must not be modified or repaired.

The tests of the clothing are performed in laboratory conditions, which may not be the same as the ones of actual use and which do not take into account factors such as excessive heat or mechanical wear. Testing of the overall protection properties was performed with gloves, boots, full face mask and hood on, with sealed wrists, the line between boots and clothing and between the clothing and mask (i.e. with the whole body covered).

#### Storage, transport and disposal:

Clothing can be stored in accordance with normal storage practices, but we recommend storage in a dry place away from sources of light, heat and direct sunlight. For transporting the product, use the original packaging. Disposal restrictions depend solely on contamination during use. Contaminated products should be disposed of with care and should be handled as hazardous waste in accordance with local regulations. The manufacturer accepts no liability for improper use or disposal of this clothing.

#### Pictograms on the packaging:



#### Expiration:


It is recommended to use the product within 3 years from the date of manufacture stated on the packaging.

#### Approvals:

CE Approvals by:

BTTG Testing & Certification Ltd. **Shirley Technologies Limited, trading as BTTG** (NOTIFIED BODY NUMBER: 0338)  
Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK.

Manufacturer:  
CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.



5. Hinweis für den Benutzer auf die Notwendigkeit, diese Gebrauchsanleitung durchzulesen.  
 6. Internationale Pflegesymbole: Nische waschen, nicht bleichen, nicht in einem Trockner trocken, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.  
 7. Internationales Symbol: Einweg-Verpackung bestimmt – nicht wiederholt verwenden.  
 Brennbares Material. Nehmen Sie sich keinen offenen Feuer. Dieser Schutanzug ist nicht feuerfestfähig und darf nicht in der Umgebung von Wärmequellen, offenem Feuer, Funkenquellen und in einer anderen Umgebung, wo dessen Entzündung droht, verwendet werden.  
 8. Charge  
 9. Produktionsjahr.  
 Konformitätserklärungen finden Sie hier: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), bei den einzelnen Produkten in der Leiste „„Dokumente zum Herunterladen“.

#### TABELLE DER EIGENSCHAFTEN

<b>Physikalische Eigenschaften des Materials</b>		<b>Klasse</b>
Abrissfestigkeit von Material	EN 530 (Methode 2)	
Beständigkeit gegen Beschädigung durch Biegen	ISO 7854 B	Klasse 1
Beständigkeit gegen trapezförmiges Zerreissen, MD = Maschinenrichtung	ISO 9073-4	Klasse 4
Beständigkeit gegen trapezförmiges Zerreissen, XD = Querrichtung		Klasse 2
Beständigkeit gegen Durchstechen	EN 863	Klasse 2
Zugfestigkeit, MD = Maschinenrichtung	ISO 13934-1	Klasse 1
Zugfestigkeit, XD = Querrichtung		Klasse 1
Schutz gegen radioaktive Partikel	EN 1073-2:2002	Klasse 1
Beständigkeit gegen das Eindringen von kontaminierten Partikeln (Feststoffen)	ISO 22612	Klasse 3
Beständigkeit gegen Entzündung	EN 13274-4	Erfüllt

<b>Prüfmethode der chemischen Eigenschaften des Materials</b>		<b>Penetration</b>	<b>Abstoffähnlichkeit</b>
Beständigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien	EN ISO 6530		
Beständigkeit gegen 30% Schwefelsäure ( $H_2SO_4$ )	Klasse 3	Klasse 3	
Beständigkeit gegen 10% Natronlauge (NaOH)	Klasse 3	Klasse 3	
Beständigkeit gegen o-Xylen	Klasse 3	Klasse 3	
Beständigkeit gegen n-Butanol	Klasse 3	Klasse 3	

<b>Wirksamkeit des gesamten Anzugs bei der Prüfung</b>			
Type 5 Durchschichten von Aerosol-Partikeln	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	Erfüllt	
Prüfmethode definiert in EN ISO 13982-1:2004			
Type 6 Leichtes Brüsten	Erfüllt		
Prüfmethode definiert in EN 13034:2005			
EN 14126:2003	Erfüllt		
Schutz gegen Durchdringen von Infektionserregern	Erfüllt		
EN 1073-2:2002	Erfüllt		
Schutz gegen Kontaminierung durch radioaktive Teilchen	$\leq 2,5 \times 10^8 \Omega$		
EN 1149-5:2008 Antistatische Eigenschaften			
Schutz gegen das Durchdringen von Infektionserregern EN 14126	KLASSE 6		
ISO 16603 Penetrationswiderstand gegen Blut und Körperflüssigkeiten - Prüfverfahren bei der Benutzung synthetischen Bluts	KLASSE 6		
ISO 16604 Penetrationswiderstand gegen gebundene Infektionserreger	KLASSE 6		
EN ISO 22610 Penetrationswiderstand gegen feuchte Bakterienkulturen	KLASSE 6		
EN ISO 22611 Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Aerosole	KLASSE 3		
EN ISO 22612 Penetrationswiderstand gegen mikrobielle Trockenpartikel	KLASSE 3		

#### Normale Verwendungsbereiche:

Diese Schutanzüge sind zum Schutz von Arbeitern vor gefährlichen Stoffen bestimmt, oder zum Schutz von Personen vor Kontakt mit Stoffen durch Personen. Diese Schutanzüge werden gewöhnlich zum Schutz vor trockenen Teilen und zum Schutz vor Verschmutzung und Besprühung durch Flüssigkeiten mit einem niedrigen Risiko einer chemischen Einwirkung verwendet. Die Bestimmung der Eignung des Schutanzuges für den betreffenden Verwendungszweck liegt in der Verantwortung des Benutzers. Beim Entkleiden kann der Schutanzug entfernt sein, er muss so ausgezogen werden, dass er nicht eine Kontamination des Benutzers kostet. Nach einer genügenden Einigung kann er einen Schutz vor statischer Elektrizität in Übereinstimmung mit der Norm EN 1149-1:2006, einschließlich EN 1149-5:2008. Es ist notwendig, die Ränder der Ärmel, der Hosebene, die Kapuze und die Reißverschlussabschnitte mit einem Schutzbau abzudecken. Der Benutzer muss überprüfen, dass

es möglich ist, die Spalten mit einem Band abzudecken, wenn dies die Art der Verwendung des Schutanzuges erforderlich macht. Das Band muss vorsichtig angebracht werden, damit weder auf dem Stoff noch auf dem Band Felten entstehen, welche als Eintrittskanäle von Schadstoffen dienen können. Bei dem Band, das die Kapuze sollte herunterziehen (+/- 10 cm) und sie gegenseitig abdeckende Bandstücke verwendet werden.

#### Verwendungseinschränkungen:

Bei der Benutzung der Bekleidung mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und zum Zwecke der kompletten Erdung des Anzugs ist die Verwendung des Schutanzuges untersagt. Bei der Abnahme des Anzugs müssen alle Öffnungen, wie Handgelenke, Fußknöchel, Hals usw. sicher überdeckt werden. Über die Eignung des geforderten Schutzbüros und die richtige Kombination des Zubehörs des Schutanzugs und der Hilfsmittel kann der Benutzer sich direkt beim Hersteller informieren.

Benutzer. Nach einer Verunreinigung einer Abnutzung oder einer Beschädigung muss der Schutanzug beseitigt und bei nächstmöglicher Gelegenheit getauscht werden. Der Benutzer muss die Qualität des Gummischlauchs und der Schnalle kontrollieren, bevor er diesen anzieht. Benutzer Sie niemals einen beschädigten Schutanzug. Unter sehr warmen Bedingungen muss das Risiko von Wärmetauschen in Betracht gezogen werden. Der Wärmetausch kann die Verteilung geänderter Funktionsunterschiede, durch Abweichung der Arbeitsaktivitäten, die Ruhepausen und Ventilationsvorrichtungen usw. vermindernd oder eliminiert werden. Extreme Wärme und Kälte können die Langlebigkeit dieses Schutanzugs ungünstig beeinflussen. Der Schutanzug darf nicht verworfen werden, wo das Risiko des Auftretens bestimmter gefährlicher Chemikalien besteht, gegen welche der Anzug nicht getestet wurde. Auch wenn der Schutanzug einen geschlossenen Kragen verfügt, kann manche Chemikalien durch diesen verlaufen. Bitte richten Sie sich auf die physikalische Leistungsfähigkeit des Schutanzugs in Bezug auf den getesteten Typ 5 und 6. Der Benutzer muss auch kompatible Kleidung widerstandsfähige Handschuhe und eine Arbeitsmaske tragen. Die Handschuhe müssen die elastischen Manschetten abdecken. Der Benutzer muss eine geeignete Größe wählen, welche eine ungestörte Bewegung für das gedachte Risiko ermöglicht. Kontaktieren Sie bei Bedarf den Hersteller/Distributor.

EN 1149-5 Eine Person, welche einen Schutanzug angezogen hat, der elektrostatische Ladung zerstreut, kann leicht gerüstet sein. Der Kontakt zwischen der Person und dem Erdelement muss  $\Omega$  sein, die kann zum Beispiel durch das Tragen eines geeigneten Schuhwerks auf Böden, die elektrostatische Ladung zerstreuen oder auf leitenden Böden, erreicht werden. Der Schutanzug darf nicht in einer Nähe einer爆破物 oder einer anderen Atmosphäre oder bei der Manipulation mit explosiven Stoffen aufgeknöpft oder ausgezogen werden. Er ist für die Benutzung in den Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 (EN 60204-1-7) und EN 60079-0-1 [8] bestimmt, in denen von einer elektrischen Entzündungswärme der atmosphärischen Atmosphäre nicht unter  $0,016 \text{ mJ}$  ist. Der Schutanzug darf nicht in einer Atmosphäre benutzt werden, die mit Sauerstoff angereichert ist oder in der Zone 0 (siehe EN 60079-0-1 [7]) ohne vorherige Genehmigung durch den verantwortlichen Sicherheitsingenieur. Die Effektivität der Funktion des Schutanzuges kann durch Abnutzung, Zerreissen und eventuelle Verunreinigung beeinflusst werden. Bei gewöhnlicher Verwendung kann die Bewegungen und das Tragen des Anzugs die Materialien, welche die Bekleidung dauerhaft alle Materialien abdecken, welche diese Eigenschaft nicht haben. Beim Tragen der Bekleidung ist es notwendig den direkten Kontakt der Haut zu verhindern. Benutzen Sie Anzüge, die die Haut zu ermöglichen, zum Beispiel an Hals und Handgelenken. Wenn die angekleideten leitenden Bestandteile nicht die Haut berühren können, müssen diese direkt gearbeitet werden.

Vergewissern Sie sich bitte, dass der ausgewählte Schutanzug für die betreffende Arbeitstätigkeit geeignet ist. Wenn Sie sich mit jemandem beraten möchten, kontaktieren Sie ihn durch Telefon oder den Hersteller. Der Benutzer muss eine Risikoanalyse ausarbeiten, auf deren Grundlage er dann die Auswahl der persönlichen Schutzmittel durchführt. Einzig er alleine muss die Eignung der Kombination der Schutzbekleidung mit der entsprechenden Ausrüstung (Handschuhe, Schutzrespirator, Sauerstoffzufuhr usw.) um auch den Zustand, wie lange dieser Schutanzug unter Berücksichtigung seiner Schutzeigenschaften, der Benutzbarkeit für den Benutzer und der entstehenden Wärmeklastbelastung bei der konkreten Tätigkeit beurteilt werden kann. Der Benutzer übernimmt seine Verantwortung für die ungeeignete Verwendung dieses Schutanzugs.

**Hinweis:** Wenn es bei der Verwendung zur Beschädigung des Schutanzugs kommt, kehren Sie sofort in ein sicheres Medium zurück, dekontaminiieren Sie den Anzug nach Bedarf sorgfältig und entsorgen Sie in danach sicher. Der Benutzer muss vor der Benutzung dieses Schutanzugs garantieren, dass das Produkt in seiner Gesamtheit in Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen und Anleitungen zum Schutz von Gesundheit und Arbeitssicherheit benutzt kann. Modifizieren Sie niemals diesen Schutanzug und reparieren Sie ihn nicht.

Tests werden unter Laborbedingungen durchgeführt, die nicht der tatsächlichen Verwendung entsprechen müssen und bei diesen werden nicht Faktoren wie übermäßige Hitze oder mechanische Abnutzung berücksichtigt. Das Testen des gesamten Schutanzugs wurde mit angepassten Kleidungsstücken, Komplettsetzten und aufgesetzten Kapuzen durchgeführt. Mit angepassten Handgelenken, Übergang zwischen Schuhen und Schutanzug, Schutanzug und Maske (mit Abdeckung des gesamten Körpers).


**Lagerung, Transport und Entsorgung:**  
 Der Anzug kann in Übereinstimmung mit den üblichen Lagerverfahren gelagert werden, aber wir empfehlen diesen in einem trockenen Ort außerhalb einer Lichtquelle, Hitze und direkter Sonne. Der Anzug darf nicht im Auto lagern. Der Transport des Produkts dessen Originalverpackung, Entsorgungseinschränkungen hängen ausschließlich von der Kontamination während der Verwendung ab. Kontaminierte Produkte müssen mit Vorsicht entfernt werden und mit diesen muss nach den örtlichen Vorschriften wie mit gefährlichem Abfall verfahren werden. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für falsche Verwendung oder Entsorgung der Anzüge.

**Piktogramme auf der Verpackung:**

- Ende der Lebensdauer im Format MM/JJJJ
- Lagertemperatur
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit
- Herstellendatum
- Hersteller

**Ablaufdatum:**  
 Es wird empfohlen das Produkt bis zu drei Jahren ab an der Verpackung angegebenem Herstellendatum zu verwenden.

**Genehmigung:**  
 Konsolidiert: CE.  
 BTIG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, geschäftlich tätig unter der Bezeichnung BTIG  
 (NR. DES ANGEZEIGTEN SUBJEKTS: 0338)  
 Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Großbritannien.  
 Hersteller:  
 CANIS SAFETY a.s.: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.



## FR NOTICE D'UTILISATION (MODELE DE PRODUIT : CXS CHEM 100)

### Désignation :

Chaque combinaison est identifiée par une étiquette intérieure, celle-ci indique le type de protection fournie et d'autres informations.

### 1. Fabricant.

2. Marquage CE – Le vêtement répond aux exigences en matière d'équipement de protection individuelle de catégorie III en conformité avec le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425. L'essai de type et la vérification consécutive CE ont été réalisés par Shirley Technologies Limited, commercialisant sous la désignation BTIG, (Numéro de sujet notifié : 0338).

3. Types de protection complète, définis par les normes européennes pour les vêtements de protection chimique : Type 5: EN 13982-1:2004, Type 6: EN 13034:2005. Les vêtements sont testés du point de vue des risques biologiques (EN 14126:2003) et radioactifs (EN 1073-2:2002) et des propriétés antistatiques (EN 1149-5:2008). Pour être efficaces, ils doivent être utilisés avec des accessoires et des éléments de travail compatibles.

### Désignation d'utilisation communs :

Ces vêtements de protection sont conçus pour protéger les employés des substances dangereuses ou pour protéger des produits sensibles de toute contamination par l'homme. Ces combinaisons sont conçues pour utiliser dans les industries où les échafaudages et le pulvérisation de fluides à faible risque d'action chimique. L'évaluation de la conception du vêtement à une certaine utilisation relève de la responsabilité de l'utilisateur. Lors de l'enlèvement, le vêtement peut être contaminé et doit être retiré de manière à éviter la contamination de l'utilisateur. Lorsqu'il est correctement mis à la terre, il fournit une protection contre l'électricité statique conformément à la norme EN 1149-1:2006, y compris EN 1149-5:2008. Il est nécessaire d'étanchéifier les bords des manches, du pantalon, de la capuche et de la bande recouvrant la fermeture à glissière avec du ruban de protection. L'utilisateur doit vérifier la possibilité d'étanchéifier les espaces avec du ruban, si le mode d'utilisation de la combinaison

5. Avertissement pour les utilisateurs relativ à l'importance de lire la présente notice.
  6. Symboles relatifs aux soins : le lavage en machine, le blanchissement, le séchage au sèche-linge, le repassage et le nettoyage avec des produits chimiques sont interdits.
  7. Symboles internationaux : Vêtement à usage unique – ne pas réutiliser. Matière inflammable. Ne pas approcher du feu ouvert. Ce vêtement ne résiste pas au feu et doit donc être utilisé à proximité des sources de chaleur, du feu ouvert, des sources d'émincelles et dans un autre environnement avec risques d'inflammation.
  8. Lot.
  9. Année de fabrication.
- La déclaration de conformité est disponible ici : [www.canis.cz](http://www.canis.cz), à côté des différents produits dans la barre « Documents à télécharger ».

### TABLEAU DES PROPRIÉTÉS

Propriétés physiques de la matière		Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530 (méthode 2)	Classe 1
Résistance aux craquelures par flexion	ISO 7854 B	Classe 4
Résistance à la déchirure trapézoïdale MD= direction de la machine	ISO 9073-4	Classe 2
Résistance à la déchirure trapézoïdale XD=sens transversal	EN 863	Classe 2
Résistance à la perforation	ISO 13934-1	Classe 1
Résistance à la traction MD= direction de la machine	EN 1073-2:2002	Classe 1
Résistance à la traction XD=sens transversal	ISO 22612	Classe 2
Protection contre particules radioactives		
Résistance à la pénétration de particules contaminées (particules solides)	EN 13274-4	Satisfait
Résistance à la flamme		
Méthode d'essai des propriétés chimiques de la matière	Pénétration	Résistance au feu
Résistance à la pénétration des produits chimiques EN ISO 6530	Classe 3	Classe 3
Résistance à l'acide sulfurique 30% (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Classe 3	Classe 3
Résistance à l'hydroxyde de sodium 10% (NaOH)	Classe 3	Classe 3
Résistance à l'oxygène	Classe 3	Classe 3
Résistance à n-butanol	Classe 3	Classe 3
Efficacité du vêtement complet lors de l'essai	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	
Type 5 Pénétration de particules d'aérosol	Satisfait	
Méthode d'essai définie dans EN ISO 13982-1:2004		
Type 6 Pulvérisation légère	Satisfait	
Méthode d'essai définie dans EN 13034:2005	Satisfait	
EN 14126:2003	Satisfait	
Protection contre la pénétration d'agents infectieux	Satisfait	
EN 1073-2:2002	Satisfait	
Protection contre la contamination par des particules radioactives EN 1149-5:2008 Propriétés antistatiques	Satisfait	≤ 2,5 × 10 <sup>-2</sup>
Protection contre la pénétration d'agents infectieux EN 14126		
ISO 16603 Résistance à la pénétration de sang et des fluides corporels testée avec du sang synthétique	CLASSE 6	
ISO 16604 Résistance à la pénétration des germes pathogènes transportés par le sang	CLASSE 6	
EN ISO 22610 Résistance à la pénétration bactérienne humide	CLASSE 6	
ISO 22611 Pénétration des aérosols liquides contaminés	CLASSE 3	
ISO 22612 Pénétration des particules solides contaminées	CLASSE 3	

exige. Le ruban doit être appliqué avec soin afin d'éviter la formation de plis sur le tissu ou sur le ruban, qui pourraient servir de canaux d'entrée pour les substances nocives. Pour étanchéifier la capuche, il convient d'utiliser plutôt des morceaux de ruban larges (au moins 10 cm) et vaillant.

### Limitation de l'utilisation :

Lors de l'utilisation du vêtement avec un autre équipement de protection individuelle (EPI) et afin de répondre aux exigences des normes EN en matière de vêtements de type 5/6, il est nécessaire de bien recouvrir toutes les ouvertures telles que les poignées, les chevilles, le cou, etc. L'utilisateur prend seul la décision si le type de protection et l'association d'accessoires du vêtement et d'équipement complémentaire conviennent. En cas de contamination, d'usure ou d'endommagement du vêtement, il est nécessaire de le retirer et l'éliminer rapidement de façon adéquate. L'utilisateur doit toujours porter un masque respiratoire de sécurité. N'utilisez jamais ce vêtement endommagé. La possibilité d'un stress thermique doit être prise en compte dans des conditions très chaudes. Le stress thermique peut être réduit ou éliminé par l'utilisation de sous-vêtements fonctionnels appropriés, en alternant les activités, en faisant des pauses ou en utilisant un équipement de ventilation, etc. La chaleur et le froid extrêmes peuvent nuire aux performances de ces vêtements. Il est interdit d'utiliser la combinaison dans des endroits susceptibles de contenir certains produits chimiques dangereux pour lesquels elle n'a pas été testée. Bien que les vêtements puissent offrir une protection limitée contre divers produits chimiques, prenez en considération les performances physiques du vêtement au rapport aux usages de type 5 ou de type 6. L'utilisateur doit également porter des gants, des bottes et une protection respiratoire compatibles et résistantes aux produits chimiques. Les gants doivent couvrir les poignets élastiques. L'utilisateur doit choisir la taille appropriée qui lui permettra d'effectuer des mouvements illimités pour le risque prévu. Si nécessaire, contactez le fabricant / revendeur.

EN 1149-5 La personne vêtue d'une tenue de protection diffusant une charge électrostatische doit être correctement mise à la terre. La résistance entre la peau de l'utilisateur et le sol doit être inférieure à 10<sup>12</sup> Ω, ce qui peut être obtenu, par exemple, en portant une classe d'antistatique sur des sols suffisamment conducteurs. Le vêtement de protection ne doit pas être déboutsonné ou enlevé à proximité d'une atmosphère inflammable ou explosive ou lors de la manipulation de substances explosives. Il est destiné à l'utilisation dans des zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60207-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]), dans lesquelles l'énergie d'ignition minimale de l'air explosif n'est pas inférieure à 0,016 mJ. Il est interdit d'utiliser le vêtement dans une atmosphère enrichie en oxygène ou dans la zone 0 (voir EN 60207-10-1 [7]) sans approbation préalable d'un technicien responsable de la sécurité. L'efficacité de la fonction du vêtement peut être influencée par l'usure, une déchirure et une contamination par des particules solides. L'utilisateur doit empêcher les mouvements et les flexions de l'utilisateur), le vêtement doit toujours couvrir toutes les matières qui n'ont pas cette propriété. Lors du port du vêtement, il est nécessaire de permettre un contact direct des parties conductrices de la matière du vêtement avec la peau, par exemple, au cou ou au niveau des poignets. Si les parties conductrices du vêtement ne peuvent pas toucher la peau, il est nécessaire de les mettre directement à la terre.

**Vérifiez si le vêtement choisi convient au travail en question.** Si vous avez besoin de conseils, contactez votre fournisseur ou le fabricant. L'utilisateur doit établir une analyse des risques qui lui permettra de choisir l'équipement de protection individuel. Il est le seul à pouvoir déterminer si l'utilisation du vêtement de protection et d'un équipement complémentaire (gants, chaussures, protection respiratoire, etc.) convient, ainsi que l'a duré pendant laquelle ce vêtement peut être utilisé par l'gard à ses propriétés de protection, au confort de l'utilisateur et à la charge thermique créée lors d'un travail concret.


**Avertissement : En cas d'endommagement du vêtement lors de son utilisation, retournez immédiatement dans un environnement sûr, si nécessaire, décontaminez bien le vêtement et liquéfiez-le en toute sécurité. L'utilisateur doit être formé avant l'utilisation du vêtement, de façon à ce qu'il soit en mesure de reconnaître tout quelconque non-conformité avec les normes en vigueur et les notices de protection de la santé et de la sécurité au travail. Il est interdit de modifier ou de réparer le vêtement.**

Les essais sont réalisés dans les conditions de laboratoire, qui peuvent ne pas correspondre à l'utilisation réelle et ne pas tenir compte des facteurs tels que chaleur excessive ou usure mécanique. Les essais de protection totale ont été réalisés avec des gants, des chaussures, un masque facial complet, avec la capuche, les poignées et la zone entre les chaussures et le vêtement et la zone étanchéifiée (toute la zone entre le corps et le vêtement).

### Stockage :

Le vêtement peut être stocké et conformité avec les procédures de stockage ordinaires, cependant, nous recommandons le stockage dans un endroit sec, hors d'une source de lumière, de chaleur et des rayons solaires directs. Pour transporter le produit, utilisez l'emballage d'origine. La limitation de la liquidation dépend exclusivement de la contamination pendant l'utilisation. Les produits contaminés doivent être liquéfiés avec prudence et traités comme des déchets dangereux en conformité avec la réglementation locale. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de liquidation incorrecte de ces vêtements.


### Portraitogrammes sur l'emballage :



**Expiration :**  
Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 3 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

**Approbation :**  
Marque CE :  
BTIG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, commercialisant sous le marquage BTIG  
N° DU SJET NOTIFIÉ : 0338  
Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1JE, Grande Bretagne.  
Fabricant:  
CANIS SAFETY a.s., Podebradská 260/59, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





5. De gebruiker dient deze gebruiksaanwijzing te lezen.  
 6. Internationale zorgsymbool: niet wassen, niet bleken, niet drogen in droogtrommel, niet strijken en niet chemisch reinigen.  
 7. Internationale symbolen: alleen bedoeld voor eenmalig gebruik – niet hergebruiken. Ontvlambare materiaal. Verwijderd houden van open vuur. Deze beschermkleding is niet vuurvast en mag niet gebruikt worden in de buurt van warmtebronnen, open vuur, vonken of in een andere omgeving waar kans op ontbranding bestaat.  
 8. Partij.  
 9. Jaar van fabricage.  
 De verklaring van overeenstemming vindt u hier: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), bij de individuele producten in de bar - "Documenten te downloaden".

#### TABEL VAN DE EIGENSCHAPPEN

Fysische eigenschappen van het materiaal	Klasse
Schuurverstand	Klasse 1
Bugbestendigheid	Klasse 4
Dorscheerwaarder trapzeum MD = machinerichting	Klasse 2
Dorscheerwaarder trapzeum XD = dwarsrichting	Klasse 2
Perforatieverstand	Klasse 1
Treksterkte MD = machinerichting	Klasse 1
Treksterkte XD = dwarsrichting	Klasse 1
Bescherming tegen radioactief besmette deeltjes	Klasse 2
Weerstand tegen binnendringing van verontreinigde vaste deeltjes	Klasse 3
Weerstand tegen ontsteking	Voldoet
Beproefingsmethode voor chemische eigenschappen van het materiaal	Penetratie
Weerstand tegen binnendringing door chemicaliën ISO 6530	Klasse 3
Weerstand tegen 30% Zwavelzuur (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Klasse 3
Weerstand tegen 10% Natrumhydroxide (NaOH)	Klasse 3
Weerstand tegen o-xylene	Klasse 3
Weerstand tegen butaan-1-ol	Klasse 3
De effectiviteit van het hele kleding tijdens de test	Afstanding
Type 5 Binnenvoorstelling lekkage van uit fijne deeltjes bestaande aerosolen	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%
Beproefingsmethode gedefinieerd in EN ISO 13982-1:2004	
Type 6 Lichte beschroeiing	Voldoet
Beproefingsmethode gedefinieerd in EN 13034:2005	
EN 14126:2003	Voldoet
Bescherming tegen binnendringing van besmettelijke agentia	Voldoet
EN 1073-2:2002	
Bescherming tegen binnendringing van radio-actief besmette stofdeeltjes EN 1149-5:2008 Elektrostatisch neutraliserende eigenschappen	Voldoet ≤ 2,5 × 10 <sup>-2</sup>
Weerstand tegen binnendringing van besmettingsagentia EN 14126	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%
ISO 16603 Weerstand tegen binnendringing van bloed en lichaamsvocht, test gemaakt met gebruik van synthetisch bloed	KLASSE 6
ISO 16604 Weerstand tegen penetratie door pathogenen door het bloed gedragen	KLASSE 6
EN ISO 22610 Weerstand tegen natte bacteriële penetratie	KLASSE 6
EN ISO 22611 Weerstand tegen binnendringing door besmette aerosols	KLASSE 3
ISO 22612 Weerstand tegen binnendringing van verontreinigde vaste deeltjes	KLASSE 3

#### Klassieke gebruiksomgeving

Diese beschermkleding is ontworpen om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen of gevarenvolle producten, tegen besmetting door mensen. Deze pakken zijn vaak gebruikt als beschermende middelen voor deeltjes, bestrijdingsmiddelen, met lagere concentraties van chemische instroom. Het is een belangrijkheid dat de gebruikte omgevingen aan de gebruikte voor de toepassing van de beschermkleding geschikt zijn en moet door de juiste wijze uitgekleed worden om de besmetting van gebruiker te voorkomen. Na de passende aarding biedt de kleding bescherming tegen de statische elektricitet in overeenstemming met EN 1149-1:2006 met inbegrip van EN 1149-5:2008. De uiteinden van de mouwen, broeken, capuchons en strip die de rits bedekt met beschermende tape moeten zorgvuldig afgedicht worden. De gebruiker moet controleren of het mogelijk is om de gaten af te dichten met tape, indien nodig. De tape moet zorgvuldig worden aangebracht, zodat er

geen vuuren op het doek of tape zijn die kunnen dienen als insleep van schadelijke stoffen. Bij het afdichten van de capuchons moeten iets kortere (= 10 cm) en overlappende stukken tape worden gebruikt.

#### Gelijkscheping

Bij gebruik van beschermkleding samen met andere PPE's en om volledig te voldoen aan de eisen van EN voor kledingtype 5/6, dienen alle openingen zoals polsen, enkels, nec etc. veilig te worden afgedekt. De beslissing over de geschiktheid van het vereiste type bescherming en de juiste combinatie van kledingaccessoires en hulpuitrusting valt uitsluitend onder de bevoegdheid van gebruiker. Na vervuiling, slijtage of beschadiging moet de kleding worden verwijderd en bij de eerste gelegenheid op de juiste manier afgewoerd. De gebruiker moet altijd controleren dat de kleding compact voor het wordt gebruikt. Gebruik nooit de beschermkleding die beschadigd is. In zekere gevallen kan beschadigde kleding worden gehouden met hielstreng. Hielstreng kan verminderd of geëlimineerd worden door het gebruik van functioneel ondergoed, afdwinging van werkzaamheden, rustperiodes of ventilatieapparaten. Extreme kou en hitte kan de goede werking van beschermkleding negatief beïnvloeden. De beschermkleding mag niet worden gebruikt indien er een risico bestaat van gevaarlijke chemicaliën waar tegen niet is getest. Hoewel kleding beperkte bescherming biedt tegen verschillende chemicaliën, dient er rekening te houden met de fysische prestaties van de kleding met betrekking tot testen van Type 5 en Type 6. De gebruiker moet dragen compatibele chemisch bestendige beschermende schoeisel en ademhalingsbescherming. De handen moeten worden beschermd door de elastische manchetten bedekken. De gebruiker moet een geschikte maat kiezen zodat hij onbeperkt kan bewegen voor het beoogde risico. Indien nodig moet contact op met de fabrikant/distributeur.

**EN 1149-5** Een persoon die elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding draagt, moet goed geaard zijn. De weerstand tussen huid van de gebruiker en de grond moet kleiner zijn dan 10<sup>12</sup> Ω. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door geschikte schoeisel te dragen op vloeren met elektrostatische lading of geleidende vloeren. Beschermende kleding mag niet worden losgeknapt of verwijderd in de buurt van brandbaar of explosieve atmosferen of in het nabijheid van explosieve materialen. Het is bedoeld voor gebruik in zones 1, 2, 21 en 22 volgens EN 60207-10-1 [7] en EN 60079-10-2 [8], waarin de minimale ontstekingsenergie van explosive lucht niet minder dan 0,016 mJ is. Kleding mag niet worden gebruikt in met zuurstof verrijkte lucht of in zone 0 (zie EN 60207-10-1 [7]) zonder voorafgaande toestemming van een verantwoordelijke veiligheidstechnicus. De beschermende werking van de kleding kan worden beïnvloed door slijtage, scheuren en mogelijke vervuiling. De kleding moet tijdens normaal gebruik inclusief bewegen en bukken permanent alle materialen bedekken die deze eigenschap niet hebben. Bij het dragen van de kleding is het noodzakelijk dat de geïdeerde delen van de kleding direct in direct contact komen met de huid, bij enkel en pols. Als de contactdelen van de kleding de huid niet rechtstreeks raken, moeten ze worden geaard.

**Zorg ervoor** dat de geselecteerde kleding geschikt is voor de betreffende taak. Neem voor advies contact op met uw leverancier of fabrikant. De gebruiker moet een risicoanalyse opstellen, op basis waarvan de juiste persoonlijk beschermingsmiddelen worden geselecteerd. Alleen

de gebruiker moet de geschiktheid van de combinatie van beschermende kleding met aanvullende uitrusting (handschoenen, laarzen, aandehalingsbeschermingsmiddelen, enz.) beoordelen en helaas die kleding kan worden gebruikt indien de beschermende eigenschappen niet zijn beschermende eigenschappen, gebruikerscomfort en resulterende warmtebelasting. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van deze kleding.

**Waarschuwing:** Als de kleding tijdens het gebruik beschadigd raakt, ga dan onmiddellijk terug naar een veilige omgeving, ontsmet de gedragend grondig indien nodig en gooi deze vervolgens veilig weg. De gebruiker moet worden opgeleid alvorens deze kleding te gebruiken om deze te kunnen gebruiken, gekleed in een overeenstemming met de relevante gezondheids- en veiligheidnormen en instructies. De kleding mag niet worden aangepast of gerepareerd. De tests van de kleding worden uitgevoerd in laboratoriumstandigheden, die mogelijk niet hetzelfde zijn als degene die in de praktijk worden gebruikt en waarbij geen rekening wordt gehouden met factoren zoals overmatige hitte of mechanische slijtage. Het testen van de algemene beschermingseigenschappen werd uitgevoerd met handschoenen, laarzen, volgelaatsmasker en capuchon aan, met afgedichte polsen, de lijn tussen laarzen en kleding en tussen kleding en masker (deel van de hele lichaam is bedekt).


**Oplag, transpiratie en afvoer:**  
**Kleding kan worden opgeslagen in overeenstemming met de normale opslagmethoden,** maar we raden oplag aan op een droge plaats uit de buurt van bronnen van licht, warmte en direct zonlicht. Gebruik de originele verpakking om het product te vervoeren. Afvoerbeperkingen zijn uitsluitend afhankelijk van bewerking tijdens gebruik. Verontreinigde producten moeten met zorg worden afgewoerd en moeten worden behandeld als gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale voorschriften. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik of verwijdering van deze kleding. Pictogrammen op de verpakking:

- Het einde van de levensduur in het formaat mm/jjjj
- De omslagtemperatuur
- De maximale relatieve vochtigheid
- De productiedatum
- De fabrikant

**Expiratie:**  
 Het is aanbevolen om het product binnen 3 jaar na de productiedatum op de verpakking te gebruiken.

**Goedkeuring:**  
 CE-markering:  
 BTG (HET NUMMER VAN DE AANGEMELDE INSTANTIE: 02338).  
 Unit 6, WheelForge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Verenigd Koninkrijk

**Fabrikant:**  
 CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.



5. Huomautus käyttäjälle tarpeesta lukea tämä käyttöohje.  
6. Kansainväliset hoito-ohjesymbolit: Pesu, valkaisu, rumpukuivaus, silytys ja kemiallinen pesu kilellyt.  
7. Kansainväliset symbolit: Tarkoitettu vain kertakäytöön – älä käytä uudelleen. Sytytä materiaali. Älä mene läheille avulta. Tämä vaate ei ole tulenkestävä ja sitä ei saa käyttää läpimurtavien, avoluenten tai kipinälähteiden lahellä eikä muussakaan ympäristössä, missä uhkaa sen sytytymisvaara.  
8. Erä.  
9. Valmistusvuosi.  
Julistut tuoteed CE-merkinnästä löytyy sivulta [www.canis.cz](http://www.canis.cz), aina kunkin tuotteen läytilikon kohdasta "Ladattavat asiakirjoja".

## OMINAISUUSTAULUKKO

Materiaalin fysikaliset ominaisuudet	EN 530 (menetelmä 2)	Luokka 1
Hankauskestävyys	ISO 7854 B	Luokka 1
Taiutuvuksenkestävyys	ISO 9073-4	Luokka 4
Repäysyljuus puolisuunnikkaan muodossa MD = koneen suunta	EN 863	Luokka 2
Repäysyljuus puolisuunnikkaan muodossa XD = poikiittainen suunta	EN 1073-2:2002	Luokka 2
Pistonkestävyys	EN 22612	Luokka 1
Velotuljuus MD = koneen suunta	EN 1073-2:2002	Luokka 1
Velotuljuus XD = poikiittainen suunta	EN 13274-4	Luokka 3
Suojaus radioaktiivisen hiukkasia		Hyväksytty
Saastuneiden hiukkosten läpäisykestävyys (kiinteät hiukkaset)		
Syytymisenkestävyys		

Materiaalin kemiallisten ominaisuuksien testausmenetelmä	Läpäisy	Hylikkyys
Nestemäisten kemikaalien läpäisykestävyys En ISO 6530	Luokka 3	Luokka 3
30 % rikkihappo (H <sub>3</sub> SO <sub>4</sub> )	Luokka 3	Luokka 3
10 % natriumhydroksidi (NaOH)	Luokka 3	Luokka 3
Ksyileeni n-butanol	Luokka 3	Luokka 3

Koko vaatteet tehokkuus testissä	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	Täytävä vaatimusket
Tyypillinen läpäisykevyys	30 % & TILS 8/10 ≤ 15%	
Testausmenetelmä on määrityllä standardissa EN ISO 13982-1:2004		
Typillinen kevyt roiskeet	8	Täytävä vaatimusket
Testausmenetelmä on määrityllä standardissa EN 13034:2005		
Tyypillinen kevyt roiskeet	8	Täytävä vaatimusket
EN 14126:2003		
Suojaus taudinauhettujen läpäisy vastaan		
EN 1073-2:2002		
Suojaus radioaktiivisen hiukkasten aiheuttamalla kontaminointiselta EN 1149-5:2008 Antistatista ominaisuudet	≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> Ω	Täytävä vaatimusket
Suojaus taudinauhettujen läpäisy vastaan EN 14126		
ISO 16603 Veren ja keron nesteiden läpäisykestävyys, testattu syntetisesti verta käytäen	LUOKKA 6	
ISO 16604 Veren välijyllissä siirtyni taudinauhettujen läpäisykestävyys	LUOKKA 6	
EN ISO 22610 Bakterien läpäisykestävyys kosteissa olosuhteissa	LUOKKA 6	
ISO 22611 Biologisesti saastuneiden nestemäisten aerosolen läpäisykestävyys	LUOKKA 3	
ISO 22612 Biologisesti saastuneiden kiinteiden hukkosten läpäisykestävyys	LUOKKA 3	

## Yleinen käyttötarkoitus:

Nämä suojaavaatteen on tarkoitettu suojaamaan työntekijöitä varallisilta aineilta tai herkkiä tuottavia ihmisen aiheuttamalla kontaminointiselta. Nämä vaatteet käytetään yleisesti suojauskeen kuivilla hiukkasisi ja vähäisen kemiallisen riskin omaavien nesteiden roiskelua tai suihkeilua. Vaatteet käytön sopivuudesta määritetyillä tarkoitukseen päättämisen tapauhtu käytävän vastulla. Vaatteita riisuttaessa se voi olla kontaminointiuntauksissa seksiksi se tättyy risua niisiin, ettei tapahdu käytävän kontaminointiuntauksissa. Aiiumuksistaan määdettyt suojaava vaate saatteesta sähköllä standardien EN 1149-1:2006 ja EN 1149-5:2008 mukaisesti.

Hihojen ja lahdien suun, huppuun reunat ja vetoketjun läppä on tiivistettävä suojaanuhalla. Käytävän täytyy varmistaa, että raot on mahdollista tiivistää nauhalla, mikäli vaatteen

käytöltäva sitä vaati. Nauha on kiinnitettävä varovasti, ettei kankaaseen tai nauhaan synny pomua, joiden kautta haalistettävä aine voivat päästä sisään. Huppua tiivistettääksessä on suositteltava käytävän lyhyemmä ( $\pm$  10 cm) ja suositeltavaa tiivistää nauhapaikalla.

## Käytöratkaisut:

Käytöltäva vaatteita muiden henkilönsuojain (PPE) kanssa ja EN-standardissa tyypin 5/6 vaatteille asetettuun vaatimusten täytämisestä täysiin on kaikki aukot, kuten ranteiden nilkkojen, kaulan jne., teippataan turvaliissesti kiinni. Vaadiitavaan suojausongin käytettävien vaatteiden ja muiden suojaajien yhdistelmän sopivuudesta tarkoitukseen päättää yksinomaan käytävää. Vaatteet ilikanttuuna, kulkusella tai vahingoituessa se täytyy poistaa käytöstä ja hävittää sopivalia tavallista mahdollismismian pihan. Käytävän täytyy ainakin ennen vaatteen pukeutumista käytävällä karkitusta karttastaa sen eheys. Älä koskaan käytä vahingoituessa vaatteita Hyvin läpäistävää olosuhteessa on etenävä huomioon lampotrossin varassa. Lämpöistävää vaaraa voidaan häventää tai se voidaan eliminoida käytävällä sopivan toimintaisia alusvaatteita, vuorottelemaan eri työtävättävällä, lepotuolla tai ilmanvaiholla itse. Aämärimäinen läpäitä kylmysis voi heikentää tähän vaatteen heikuttavaa. Vaatteet eivätkä käytä siihen missä voi esintyä määritellyt vaarallisia kemikaaleja, joiden suhteelta vaatteet eivät ole testattu. Vaikka vaate voi antaa rajoitetun suojan eri kemikaaleilta, on otettava huomioon vaatteen testausmenetelmä, tehotekoskuus, tyypillinen 5 ja 6 testausmenetelmä. Vaatteet ovat käytettävissä vaatteena kannaksella yhden käytön ja kemiallisesti kestäviä käsinneitä, jalkineita ja hengityssuojaaintia. Käytävän täytyy peittää joustavat hiukkaset. Käytävän täytyy pitää vaatteet sopiva koko, joka mahdollistaa rajoittamattoman liikkumisen oletettavalla vaaralla hiukkosen ottamisen. Ota tarvittaessa yhteyttä valmistajalle tai jälleenmyyjälle.

**EN 1149-5 Sähköstaattisen varauksen hajottavaa suojauppoa käytävällä henkilööläjäkin on ainaan muokattava.** Käytävän ihon ja maan välisten resistanssin täytyy olla piennäkin kuin  $10^9$  Ω, joka voidaan saavuttaa esim. käytävällä sopivaa jalkineita sähköstaattisen varauksen hajottavalla ulostekniikalla. Seuraavassa esitetään tekninen ulostekniikka.

EN 1073-1-10 [7] ja EN 602079-10-1 [7] ilman täteä edeltävää vastaavaa turvaliusuussektille hyväksytäntä. Vaatteet tekostuuksella voidaan saavuttaa karkistusta ja likamaisesta. Normalista käytävän (johdotustulvan ja käyvän laskettua laskattuna) määrästä mukanaan kaupungissa testattuun (vaatteita) mukaan) vaatteesta saadaan tiivistettävä kaikki materiaalit, joilla ei ole näitä ominaisuuksia. Vaatteita käytetään tässä saavutetaan sähköstaattista sähköä johtavien osien suora kosketus ihoon esim. kauillauksissa ja rantaiseissa. Ellevät vaatteiden sähköä johtavat osat voi koskettaa ihoa suraana, on ne määdettyt.

**Varasto, kuljetus, ja hävitäminen:**  
Vaatteet voidaan varastoida tavallisen varastointimenetelyn mukaisesti, mutta on suositeltavaa varastoida ne kuivassa paikassa valon- ja lämön lähdetieden ja suoran auringonsäteilyn ulotumattomissa. Käytä tuotteen kuljetukseen se alkuperäistä pakkausta. Hävitävänä määritetyä rajoitukset riippuvat pelkästään kontaminointiuntauksista käytön aikana. Kontaminointiuntauksien tuotteiden käytöstä poistaminen on tehtävä varovasti ja niitä täytyy käsitellä vaarallisena jätteenä ja kaikkileveltä sähköistä vahingot ja vauriot estää.

suositeltavaa varastoida ne kuivassa paikassa valon- ja lämön lähdetieden ja suoran auringonsäteilyn ulotumattomissa. Käytä tuotteen kuljetukseen se alkuperäistä pakkausta. Hävitävänä määritetyä rajoitukset riippuvat pelkästään kontaminointiuntauksista käytön aikana. Kontaminointiuntauksien tuotteiden käytöstä poistaminen on tehtävä varovasti ja niitä täytyy käsitellä vaarallisena jätteenä ja kaikkileveltä vahingot ja vauriot estää.


**Huomautus:** Jos vaate käytössä yhteydessä vahingoituu, palaa heti takaisin turvaliseen tilaan, suorita tarpeen mukaan vaatteen perusteellinen dekontaminointi ja hävitä se sitten turvalisesti, esimerkiksi veden läpi. Vaatteet käytöstä on käytettävä oppaslaatuun, ja tässäkin on osaa käytävää muotona kontaminointiuntauksen vasteen. Lämpöistävää vaaraa voidaan häventää tai se voidaan eliminoida käytävällä sopivan toimintaisia alusvaatteita, lepotuolla ja ilmanvaiholla eri työtävättävällä.

Testit suoritetaan laboratorio-olosuhteissa, jotka eivät väältävästä vastaa todellisia käytööolosuhteita, eikä niihin oteta huomioon määritetty tekijöitä kuten liiallisia läpäitä tai mekaanista kulumista. Kokonaisuksuuden testaus suoritetaan käytettävänä käsinneitä, jalkineita, kokonaamarjia ja huppua ja ranteiden, jalkineiden ja vaatteiden sekä vaatteet ja naaman vähin ollessa tiivistiyt (sop.) sekä varaton vartalolla.

**Varmuus, kuljetus ja hävitäminen:**  
Vaatteet voidaan varastoida tavallisen varastointimenetelman mukaisesti, mutta on suositeltavaa varastoida ne kuivassa paikassa valon- ja lämön lähdetieden ja suoran auringonsäteilyn ulotumattomissa. Käytä tuotteen kuljetukseen se alkuperäistä pakkausta. Hävitävänä määritetyä rajoitukset riippuvat pelkästään kontaminointiuntauksista käytön aikana. Kontaminointiuntauksien tuotteiden käytöstä poistaminen on tehtävä varovasti ja niitä täytyy käsitellä vaarallisena jätteenä ja kaikkileveltä vahingot ja vauriot estää.

**Piikkogrammit pakkauksessa:**  
  
Käytöltäva piikkogrammi.  
  
Varastointilämpöpäila.  
  
Suuri salittu suhteellinen kosteus.  
  
Valmistusajankohta.  
  
Valmistaja.

**Viimeinen käyttötäyvää:**  
On suositeltavaa käyttää tuotetta 3 vuoden ajan pakkauksen merkitystä valmistusajankohdasta. **Hyväksyntä:**  
CE-merkintä:  
BTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, joka toimii nimellä BTG (ILMOITETUN LAITOKSEN NUMERO: 0338) Unit 6, Wheel Force Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Iso-Britannia. Valmistaja:  
CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.



5. Kasutaja tähelepanu juhtimine vajadusele lugeda läbi see kasutusjuhend.  
 6. Rahvusvaheliste hoiulussümbolite hõlmeduse: ärge peske, ärge valgendas, ärgi kuiutage pesukuutis, ärge triitkige ega puhastage keemiliselt.  
 7. Rahvusvaheline sümbool. Möeldud ainult ühekordseks kasutamiseks – ärge kasutage korduvalt. Tuleohlik materjal. Ärge lähenoge lahitisele leegile. See rietus ei ole tulekindel ning seda ei tohi kasutada soojusallikate, lahtiisse leegile või sädemeallikate läheades ega muus keskkonnas, kus see võib sündida.

#### 8. Partii

#### 9. Tootmisasta

Vastavusdeklaratsiooni leiate siit: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), need on toodete juheli „Dokumentid alalaidamiseks“.

#### OMADUSTE TABEL

Materjali füüsikalised omadused	Läbitungimine	Hulgavus
Kulumiskindlus	EN 530 (meetod 2)	Klass 1
Paindetegevus	ISO 7854 B	Klass 4
Trapetsoidne rebimistugevus MD = masina suund	ISO 9073-4	Klass 2
Trapetsoidne rebimistugevus XD = risti suund		Klass 2
Lähistuskindlus	EN 863	Klass 1
Tömbetugevus MD = masina suund	ISO 13934-1	Klass 1
Tömbetugevus XD = risti suund	EN 1073-2:2002	Klass 1
Kaitse radioaktiivsete osakste eest	ISO 22612	Klass 3
Kaitse nakkuskohtuse osakste läbitungimise eest (tahked osakesed)		
Süttimiskindlus	EN 13274-4	Vastab
Materjali keemiliste omaduste katemeetod	Läbitungimine	Hulgavus
Vastupidavus kemikaalide läbiimisnuse suhtes EN ISO 6530	Klass 3	Klass 3
Vastupidavus 30% väähevappe (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) suhtes	Klass 3	Klass 3
Vastupidavus 10% naatriumhüdroksiidi suhtes (NaOH)	Klass 3	Klass 3
Vastupidavus o-ksüleeni suhtes	Klass 3	Klass 3
Vastupidavus n-butanooli suhtes	Klass 3	Klass 3
Kogu kaitseülikonna tööhuse kasutamisel	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	
Tüüp 5 Aerosoli osakste läbiimisnuse	Vastab	
Katemeetod on definieritud standardis EN ISO 13982-1:2004		
Tüüp 6 Kerged pritsmed	Vastab	
Katemeetod on definieritud standardis EN 13034:2005		
EN 14126:2003		
Kaitse nakkuse läbitungimise eest	Vastab	
EN 1073-2:2002		
Kaitse radioaktiivsete saaste eest	Vastab	
EN 1149-5:2008 Elektrostaatilised omadused	≤ 2,5 × 10 <sup>-8</sup>	
Kaitse nakkuse läbitungimise eest EN 14126		
ISO 16603 Vastupidavus vere ja kehavedelike läbiimisnuse eest, kasetatud süniteerilise verega	KLASS 6	
ISO 16604 Vastupidavus vere edasikantavate patogeneenide läbitungimise eest	KLASS 6	
EN ISO 22610 Vastupidavus bakterite läbitungimise eest märjalt ISO 22611 Saastunud vedelate aerosoolide läbitungimine	KLASS 6	
EN ISO 22612 Saastunud tahketate osakste läbitungimine	KLASS 3	
	KLASS 3	

#### Tavapärased kasutusalad

See kaitserietus on mõeldud töötajate kaitsemiseks ohtlike ainete eest või tundlike toodete kaitmiseks inimese poolt saatamise eest. Seda kaitserietus kasutatakse tavapäraselt kaitseks kuivalt osakeste ning vedelikuks määrdumise või sellse pritsmiste eest, mille korral on keemiline toon või väike. Kaitserietus sobivust ettenähtud kasutuseks peab hindama kasutaja. Kaitserietus võib seljust arvatämisel olla saastunud ning seda tuleb teha nii, et kasutaja ei saa tuustu. Nöötevkohase maanduse korral kaitse see staatlilise elektri eest kooksalas standardiga EN 1149-1:2006, seahulgas EN 1149-5:2008.

Varrukate, säärte ja kaputusi servad ning tömblikul kattev riba tuleb tihendada kaitsestibiga. Kasutaja peab kontrollima, kui pilusid on võimalik teigiva tihendada, kui kaitseülikonna kasutusviis seda nõub. Teip tuleb peale panna ettevaatlikult, et ei kangal

ega ka teibil ei tekiks volte, mille kaudu võivad kahjustusel ained sisse tungida. Kaputiisi tihendamisel tulbed kasutada ülekattega pigem lühemaid (umbes 10 mm pikkuuseid) teibitükke.

#### Kasutamispäriangud

Kaitserietuuse kasutamisel koos teiste isikutaikevahenditega ning EN-standardite ñõuetekohaselt korralk tuleb turvaliselt üla kleepida kõik aidat, näiteks randmete, pahklude, käe ja jures. Nõutava kaitse tõibi sobivuse ning riietuse tarvikute ja abiavarustuse õige kombinatsiooni üle otustab ainult kasutaja. Saastund, kuhul on või kahjustunud rietus tuleb seljast ära võtta ja esimesel võimalusel ñõuetekohaselt korralk. Kasutaja peab enne kaitserietuuse selga panemist alati kontrollima, et see on terve. Mitte kunagi ärge kasutage kahjustunud rietus. Väga soojades tingimustes tuleb pidada silmas kuumastest ohtu. Kuumastressi võib vähendada või välida sobiva funktsionaalne aluspesu kandmise, tööoperatsioonide vaheldamise, puhipauside pidamise, ventilaatsioonise nimelise kasutamisega jne. Äärmslik palavus ja kütus võivad selle kaitserietuuse toimivust halvennada. Kaitseülikonda ei tohi kasutada seal, kus võib esineda ohtlikke kemikaale, milles suutes ei ole seda kastetatud. Kuigi see kaitserietus võib pakkuda mõningast kaitset eri kemikaalide eest, pidage silmas selle füüsikalised omadusi seoses tüüp 5 ja 6 kateetega. Kasutaja peab kindama ka ühilduvat kemikaalikindlaid kindaid, jalatesid ja hingamistest kaitsevahenditest. Kindad peavad katma elasted mansetid. Kasutaja peab valima sobiva suuruse, mis võimaldab eeldatvata olla korral tikiustistatud liikuda. Vajadusel korral võtke õhendust toolja või edasimüüjaga.

**EN 1149-5** Kasutaja, kellel on seljas elektrostaatilist laagutat hajutav kaitserietus, peab olema ñõuetekohaselt maandatud. Kasutaja naha ja maa vaheline takistus peab olema alla 10<sup>8</sup> Ω. Seda on võimalik saavutada näiteks sobivate jalatisite kandmisega elektrostaatilist laagutat hajutavalt või elektret juhtivatel põrandat. Kaitserietus ei tohi mitte kinni eesti lahti ega seljast ära võtta tule- või plahvatusohlikus keskkonnas ega plahvatusohlikile ainete kätlemise ajal. See on mõeldud kasutamiseks tsoonides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vt EN 602079-10-1 [7] ja EN 60079-10-2 [8]), kus plahvatusohliku keskkonna minimaalne sõltumisenergia ei ole väiksem kui 0,016 mJ. Riietust ei tohi ilma ohutustehnika eelneva loata kanda hapnikuga rikastatud keskkonnas ega tsoonis 0 (vt EN 602079-10-1 [7]). Riietuse tööhustus võivad mõjutada kulumine, rebendid ja määrdumine. Tavapärasel kasutamisel (mis hõlmab kasutaja liikumist ja painutamist) peab riietus kogu aeg katma kõiki materjale, millel vastavad omased puuduvad. Riietust kandmisel peab olema tagatud elektret juhtiva materjali otseste kokkupuude nähteks kaelal ja randmetel. Kui riietuse elektret juhtivad osad ei saa nahaga kokku puutuda, peavad need olema otse maandatud.

**Veenduge**, et valitud kaitseülikond sobib vastava töö jaoks. Kui te vajate nõu, võtke õhendust oma edasimüüja või tooltoga. Kasutaja peab tegema

riskianalüüsü, mille põhjal ta valib välja isikutaikevahendid. Just tema see peab hindama kaitserietuuse ja lisavarustuse (kinniste, jalatesid, hingamistest kaitsevahendite jne) kombinatsiooni sobivust ning seda, kui kaua võib seda riietust konkreetse tegevuse juures selle kaitseomadustest, kasutaja mugavusest ja tekivast termilisest koormustest kasutada. Tooljal puudub igasugune vastust selle riietuse ebasobiva kasutamise eest.

**Tähelepanu!** Kui kaitseülikond kahjustub kasutamise ajal, naaske kohu ohutusse keskkonda, vajadusel dekontamineerige ülikond põhjakult ja seejärel korralk. Kasutaja peab saama enne selle riietuse kasutamist väljaõppje, et ta oskaks kasutada tooted terviku kooskõlas asjakohaste standardite ja juhenditega, mis puudutavad terveiskaitset ja tööhooatust. Mitte kunagi ärge teke seda riietust ümber ega parandage seda. Kaitseid tehakse laboritingimustes, mis ei pruugi vastata tegelikule kasutamisle, ning nende juures ei võeta arvesse sellised tegurid nagu liigne kuumus või mehaaniline kulumine. Üldise kaitse katsetamisel kasutati kindaid, jalatesid ja täismaski ning kaputus oleks peas. Randmed, jalatesid ja riietuse ning riietuse ja maski vahelised üleminekud olid tihendatud (kogu keha oletatud).

**Säilitamine, transportimine ja kõrvaldamine** Riietust võib säilitada tavapärasel viisil, aga me soovitame hoolda seda kuivas kohas, kus puuduvad valgus- ja soojuslikud ning otsene päikesekiirgus. Transportige tooted originaalpakendis. Kõrvaldamise piiranguid sõltuvad ainult toote saastumisest ja tagajärjede eest. Saastund tooted tuleb kõrvaldada ettevaatlikult ning neid tuleb kääelda nagu ohtlike ja jäätmede kõoskolas kohalike eskirjadega. Tooljal puudub igasugune vastust riietuse vale kasutamise või kõrvaldamise tagajärjede eest.

#### Piktogrammid pakendil

- Kõlblikkusasja löpp KK/AAAAA
- Säilitamistemperatuur
- Maksimaalne subtelne õhuniiskus
- Tootmise kuupäev
- Toolja

#### Kõlblikkusasja

Toote soovituslik kasutusasug on 3 aastat alates pakendil olevast tooltõstuse kuupäevast.

#### Heakskiidud

**CE-märgis:** BTGG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, mis tegutseb kaubamärgi BTGG all  
 (TEAVITATUD ASUTUSE NR: 0338) Unit 6, Wheel Force Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Suurbritannia.  
 Toolja:  
 CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.




## CXScheme 100

1160 173 100 93

M

CAT III

CE 9388



Poděbradská 260/59

Hloubětín, 198 00 Praha 9

Czech Republic

1

3

2

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

5.Pastaba vartotojui dėl būtinumo perskaityti šį vartotojo vadovą.

6.Tarptautiniai priežiūros simboliai: Skalbi negalima, balinti negalima, džiovinti elektrinėje džioviklėje draudžiama, lyginti negalima, sausas cheminis valymas negalimas.

7.Tarptautiniai simboliai: Skirta vien kienkantiui naudojimui – nenaudoti pakartotinais. Degi medžiaga. Nebūtine arti atviro ugnies. Šis drabužis yra neatsparus ugniai ir negali būti devimis arti siliūnos saltinų, atviro ugnies, kibirkščiu saltinų ar kitose aplinkoje, kur yra užsegimo pavojus.

8.Parta

9.Pagamino metai.

Aittiekties deklaracijas rasite čia: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), atskirų gaminių užduočių juosteje „Atsižiūstini dokumentuose“.

## SAVYBIŲ LENTELĖ

## Medžiagos fizinės savybės

Atsparumas diniliunu

EN 530 (metodas 2)

ISO 7854 B

ISO 9073-4

Atsparsumas lankstomyje poveikiui

EN 863

ISO 13934-1

Atsparsumas plūsimui (trapecijos forma) MD= išilgai

EN 1073-2:2002

ISO 22612

Atsparsumas plūsimui (trapecijos forma) XD= skersai

EN 13274-4

Atsparsumas pradūrimui

Tenkina

Tempiamasis styrpis MD= išilgai

ISO 14126

Tempiamasis styrpis XD= skersai

ISO 1426

Apsauga nuo radioaktyviųjų dulkių

ISO 14390

Atsparsumas sausam mikrorobų prasiskverbimui (kietosios dalelės)

ISO 14402

Atsparsumas liepsnai

## Medžiagos cheminių savybių bandymo metodas

Atsparsumas skystiesiems chemikalams EN ISO 6530

Skverbimasis

Sulaikymas

3 klasė

Atsparsumas 30% sieros rūgščiai(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

3 klasė

Atsparsumas 10% natrio hidrokсидui (NaOH)

3 klasė

Atsparsumas oksideliui

3 klasė

Atsparsumas n-butanoliu

3 klasė

Atsparsumas skystiesiems chemikalams EN ISO 6530

Atsparsumas 30% sieros rūgščiai(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

Atsparsumas 10% natrio hidrokсидui (NaOH)

Atsparsumas oksideliui

## Viso kostumo efektyvumas bandymo metu

5 tipas Aerodisko dailelių prasiskverbimais

IL 82/90 ≤ 30% &amp; TILS 8/10 ≤ 15%

Bandymo metodas apibrėžtas EN ISO 13982-1:2004

Atitinka

6 tipas Lengvas purksimasis

Atitinka

Bandymo metodas apibrėžtas EN 13034:2005

Atitinka

Apsauga nuo infekcinių agentų

Atitinka

EN 1073-2:2002

Atitinka

Apsauga nuo taršos radioaktyviomis dulkėmis

≤ 2,5 x 10<sup>-8</sup>

EN 1149-5:2008 Atsparsumas Limitemis

Atitinka

Apsauga nuo infekcinių agentų EN 14126

Atitinka

ISO 16603 Atsparsumas krauju ir klimo skyčių įsisikverbimui patirkintas naudojant sintetinį krauju

6 KLASĖ

ISO 16604 Atsparsumas įsisikverbimui per krauju perduodamas patogenais

6 KLASĖ

EN ISO 22610 Apsauga nuo bakterijų įsisikverbimo mechaninė

6 KLASĖ

trimitinių dregnių sąlygomis

3 KLASĖ

ISO 22611 Apsauga nuo bakterijomis užterštų aerozolių įsisikverbimo

3 KLASĖ

ISO 22612 Apsauga nuo kietiųjų dailelių, užterštų bakterijomis

3 KLASĖ

## Drabužio naudojimo sritys

Ši asmeninės apsaugos priemonė skirta apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų arba apsaugoti jaučius gaminiu, nuo užterštimo žmogumi. Šie kostumai naudojami apsaugoti nuo sūdėlių ir apsaugoti nuo skausų pūslų ar apskymuo mažų cheminių poveikių pavoju kienkantiui skyčius. Nustatyti drabužių tinkamumą naudoti pagal paskirtį yra vartotojo atsakomybė. Nusirengimo metu drabužiai gali būti užterštū ir turi būti numuti taip, kad neuzterštų vartotojį. Tinkamai žemėnius, užterština elektrostatinę apsaugą pagal standartus EN 1149-1:2006 ir EN 1149-5:2008.

Rankovės, kelnės, gaubto ir užtrauktuvo įvadiniu kroštu būtina užsandarinti apsauginės juostelės. Vartotojas turi patikrinti, ar bus īmanoma užlijuoti tarpus juostomis, jei to reikia naudojant kostumą. Juostų reikia klijuoti atsargiai, kad ant audinio ar juostos nesusidarytų

klostės, kurios galėtų būti teršalų patekimo kanalais. Sandarinant gaubtą reikia naudoti trumpesnes (= 10 cm) ir uždegindanių juostas.

## Naudojimo apribojimai:

Naudojant drabužius su kitomis AAP ir norint visiškai atitekti EN 5/6 tipo drabužiams keliamus reikalavimus, visos angos, tokios kai rispių, kulkšnys, kalkas ir kt., turi būti saugiai uždegintos. Dėl reikalingos apsaugos tipo tinkamumo ir teisingo drabužių prietaid prieš aksesuarų derinio nuspriezdži tiks vartotojas. Užterštus, nusideivėjusius ar pažeistus drabužius yra būtina kuo greičiau nusislūkti ir tinkamai likviduoti. Prieš apsilikvidamas drabužių, vartotojas privalo visada patikrinti ar turi visa aplanga. Niekada nenaudokite pažeistų drabužių. Esant labai karštos salymo, reikia atsižvelgti į silumos stresu riziką. Siluminius stresus galima sumažinti arpanaikei naudojant tinkamus funkcinius apatinius, iečiaini darbinę veiklą, darant pertraukus ar naudojant vėdinimą ir kt. Didelis karštis ar salis gali neigiamai paveikti drabužių veiksmingesnį. Kombinuozite negalima naudoti ten, kur yra tam tikru pavojingu cheminių medžiagų buvimo pavojus, dėl kurių drabužius nebuvu išbandyti. Nors drabužiai gali ribotai apsaugoti nuo jauvrių cheminių medžiagų, turėkite omniaugę drabužių fizinės savybes, susijusias su 5 ir 6 tipo bandymais. Vartotojas taip pat turi mūvēti suderinanamas, chemikalams atsparias pūstynes, alyvinę ir naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Priešinėtė turis uždeginti elastinius rankogalonus. Vartotojas turi pasirinkti tinkama dydi, kuris leistų nevaržomai judėti. Jei reikia, susisekite su gamintoju ar platintoju.

**Laiškas, gabeminimas ir likvidavimas:**  
Drabužius galima laikyti laikiniu išprastu laikymo procedūrų, tačiau rekomenduojame juos laikyti sausoje vietoje, tol nuo silenos, silumos ar tiesioginių saulės spindulų. Prekės gabeminimui naudokite originalią pakuotę. Likvidavimui apribojimai priklauso tik nuo užterštimo naudojimo metu. Užterštus produktus reikia tvarkyti atsargiai ir tvarkyti kaip pavojingas atliekas, laikantis vietinių taisykių. Gamintojas neapsisilaikė iš anksto gabemant drabužių ar likvidavimą.

**Laikymas, gabeminimas ir likvidavimas:**  
Drabužius galima laikyti laikiniu išprastu laikymo procedūrų, tačiau rekomenduojame juos laikyti sausoje vietoje, tol nuo silenos, silumos ar tiesioginių saulės spindulų. Prekės gabeminimui naudokite originalią pakuotę. Likvidavimui apribojimai priklauso tik nuo užterštimo naudojimo metu. Užterštus produktus reikia tvarkyti atsargiai ir tvarkyti kaip pavojingas atliekas, laikantis vietinių taisykių. Gamintojas neapsisilaikė iš anksto gabemant drabužių ar likvidavimą.

## Piktogramos ant pakuotės:

	Tamavimo laikas nurodomas formatu MM/MMMM
	Laikeymo temperatūra
	Didžiausia santykiny drėgmė
	Pagaminimo data
	Gamintojas


## Galiojimas:

Rekomenduojama produkta naudoti 3 metus nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

## Patvirtinimas:

Ženklos CE:  
BTGG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, vykdanti veiklą, kaip BTGG  
(N O T I F I K U O T O S I O S I S T A I G O S IDENTIFIKACINIS NUMERIS: 0338) Unit 6, Wheel Forge Way, Traford Park, Manchester M11 1EH, Didžioji Britanija.  
Gamintojas:  
CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





5. El usuario debe leer estas instrucciones de uso.  
 6. Símbolos internacionales de cuidado: No lavar, blanquear, secar a máquina, planchar o limpiar en seco.  
 7. Símbolos internacionales: Solo para uso único – prohibido volver a usar. Material inflamable. Mantener alejado de llamas abiertas. Esta indumentaria no es a prueba de fuego y no debe ser usada en las cercanías de fuentes de calor, llamas abiertas, fuentes de chispas o en cualquier otro ambiente donde haya riesgo de ignición.  
 8. Lote.  
 9. Año de fabricación.  
 La declaración de conformidad puede encontrarse en: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), para cada producto, en "Documentos para descargar".

#### CUADRO INFORMATIVO

Propiedades físicas del material		Clase
Resistencia a la abrasión	EN 530 (Método 2)	Clase 1
Resistencia al agrietamiento por flexión	ISO 7854 B	Clase 4
Resistencia al desgarro trapezoidal MD	ISO 9073-4	Clase 4
Resistencia al desgarro trapezoidal XD	EN 863	Clase 2
Resistencia a la perforación	ISO 13934-1	Clase 2
Fuerza de tensión MD	EN 1073-2:2002	Clase 1
Fuerza de tensión XD	ISO 22612	Clase 1
Protección radioactiva	EN 13274-4	Clase 3
Resistencia infeciosa (partículas sólidas)		Pase
Resistencia a la ignición		
Metodología de prueba de las propiedades químicas del material		
Resistencia a la penetración de productos químicos líquidos EN ISO 6530	Penetración	Repelencia
Ácido sulfúrico al 30%	Clase 3	Clase 3
Hidróxido de sodio al 10%	Clase 3	Clase 3
Xileno	Clase 3	Clase 3
Butan-1-ol	Clase 3	Clase 3
Desempeño de la prueba del traje completo		
Fuga interna de aerosoles de partículas finas de tipo 5	Ljmn 82/90<30% & LS 8/10<15%	Spluje
Tipo 5 definido por EN ISO 13982-1:2004		
Tipo 6 Rocío ligero		Spluje
Método definido por EN ISO 13034:2005		
EN 14126:2003		
Barreira a agentes infeciosos		Spluje
EN 1073-2:2002		
Barreira a partículas radioactivas		Spluje
EN 1149-5:2008 Propiedades antiestáticas		≤2,5 x 10 <sup>-10</sup> Ω
Protección contra agentes infeciosos EN 14126		
ISO 16603 Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales. Prueba con sangre sintética	CLASE 6	
ISO 16604 Resistencia a la penetración de patógenos de transmisión sanguínea	CLASE 6	
ISO 22610 Resistencia a la penetración de bacterias húmedas	CLASE 6	
ISO 22611 Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos biológicamente contaminados.	CLASE 3	
ISO 22612 Resistencia a la penetración de partículas sólidas biológicamente contaminadas	CLASE 3	

#### Áreas comunes de uso:

Estas indumentarias están diseñadas para la protección contra sustancias peligrosas y la contaminación tanto del producto como del personal. Estos overoles se utilizan típicamente para la protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles poco peligrosos. Determinar la idoneidad de la indumentaria es responsabilidad del usuario. Al quitarse la indumentaria, esta puede estar contaminada y se debe quitada de manera que se evite contaminar al usuario. Cuando esté correctamente conectada a tierra, proporciona protección contra electricidad estática de acuerdo con la norma EN 1149-1:2006, incluida EN 1149-5:2008.

Los bordes de las mangas, los pantalones, la capucha y la tira que cubre la cremallera deben sellarse con cinta protectora. El usuario debe comprobar que sea posible sellar los orificios

con cinta si así lo requiere el uso del traje. La cinta debe ser aplicada con cuidado, de manera que en la tela o la cinta no se formen pliegues que podrían servir de vías de ingreso para contaminantes. Para sellar la capucha, es mejor usar piezas de cinta más cortas ( $\pm 10$  cm).

#### Limitaciones de uso:

Cuando la indumentaria se usa con otro EPP, ya a fin de cumplir plenamente con los requisitos EN para la indumentaria tipo 5/6, las aberturas muñecas, tobillos, cuello, etc. deben sellarse con seguridad. El usuario será el único que juzgue la idoneidad del tipo de protección requerida y las combinaciones correctas de accesorios de ropa y equipo de trabajo. En caso de dudas, desgaste o daños, la indumentaria debe quitarse y desecharse apropiadamente tan pronto como sea posible. El usuario debe verificar la integridad de la indumentaria antes de ponérsela. No use prendas dañadas. En condiciones de alta temperatura, se debe tener en cuenta la posibilidad de estrés por calor. El estrés por calor puede reducirse o eliminarse usando ropa interior funcional apropiada, cambiar las actividades laborales, hacer pausas o con equipo de ventilación, etc. El calor y el frío extremos pueden afectar el desempeño de la indumentaria. El overol no debe utilizarse cuando exista un riesgo de ciertos productos químicos peligrosos contra los que no se han hecho pruebas. Aunque la indumentaria puede proporcionar una protección limitada contra diversas sustancias químicas, hay que tener en cuenta su desempeño físico en relación con las pruebas de Tipo 5 y Tipo 6. El usuario también debe llevar guantes, botas y protección respiratoria compatibles y resistentes a los químicos. Los guantes deben cubrir los puños elásticos. El usuario debe seleccionar el talle adecuado que permita un movimiento sin restricciones para el riesgo previsto. En caso de dudas, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor.

**EN 1149-5** Una persona que use ropa protectora disipadora de electricidad estática debe estar debidamente conectada a tierra. La resistencia entre la piel del usuario y el suelo debe ser inferior a  $10^9$  Ω. Esto se logra, por ejemplo, utilizando calzado adecuado que dispense la carga electrostática o suelos conductores. La indumentaria de protección no debe desabrocharse ni quitarse en las proximidades de atmósferas inflamables o explosivas o cuando se manipulen sustancias explosivas. Está destinado para uso en las zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (véase EN 602079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]), en las que la energía mínima de ignición del aire explosivo no es inferior a 0,016 mJ. La indumentaria no debe utilizarse en aire enrarecido con oxígeno o en la zona 0 (véase EN 602079-10-1 [7] sin la aprobación previa de un técnico de seguridad responsable). El efecto protector de la indumentaria puede verse afectado por el desgaste, el desgarro y la posible suciedad. Durante el uso normal, incluyendo moverse y agacharse, la indumentaria debe cubrir permanentemente todos los materiales que no tengan esta propiedad. Al usar la indumentaria se debe permitir el contacto directo de las partes conductoras del material con la piel, por ejemplo, en el cuello y la muñeca. Si las partes de contacto de la indumentaria no están en contacto directo con la piel, deben estar conectadas a tierra.

**Vencimiento:** Se recomienda utilizar el producto en un plazo de 3 años a partir de la fecha de fabricación que figura en el embalaje.

**Aprobaciones:** CE Aprobado por:

**BTTG Testing & Certification Ltd. Shirle Technologies Limited, trading as BTTG**  
(NÚMERO DE ORGANISMO NOTIFICADO: 0338)

Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, RU.

**Fabricante:** CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

**Asegúrese** de que la indumentaria seleccionada sea apta para el trabajo respectivo. En caso de dudas, contacte a su proveedor o al fabricante. El usuario debe preparar un análisis de riesgos, en base al cual se seleccionará el equipo de protección personal adecuado. Solo el usuario debe evaluar la idoneidad de la combinación de la indumentaria de protección con el equipo adicional (guantes, botas, máscara de protección respiratoria, etc.) y el tiempo que esta puede utilizarse para una actividad concreta en lo que respecta a sus propiedades protectoras, la comodidad del usuario y la carga de calor resultante. El fabricante no asume responsabilidad por el uso indebido de la indumentaria.

**Advertencia:** Si la indumentaria se daña durante el uso, vuelva de inmediato a un lugar seguro, descontamine bien la indumentaria según sea necesario y deseche她 con seguridad. Antes de usar la indumentaria el usuario debe se instruido en su uso completo conforme a las normas e instrucciones de salud y seguridad pertinentes. Se prohíbe modificar o reparar la indumentaria.

Las pruebas sobre la indumentaria se realizan en condiciones de laboratorio que pueden no ser iguales a las del uso real y tampoco tener en cuenta factores como el calor excesivo o el desgaste mecánico. Las cifras de las propiedades protectoras llevan en cuenta guantes, botas, máscara facial completa y la capucha puesta, y con las muñecas, la línea entre las botas y la indumentaria y la indumentaria y máscara selladas (es decir, todo el cuerpo cubierto).

#### Almacenamiento, transporte y desecho:

La indumentaria puede almacenarse de acuerdo con las prácticas normales, pero se recomienda almacenarla en un lugar seco, a resguardo de fuentes de luz, calor y la luz directa del sol. Para transportar el producto, use el embalaje original. Las restricciones de desecho dependen únicamente de la contaminación durante el uso. Los productos contaminados deben desecharse con cuidado y manipularlos como desechos peligrosos, conforme a la normativa local. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso o desecho indebido de la indumentaria.

#### Iconos de pictogramas en el embalaje:


Fin de vida útil en formato MM/AAAAA

Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa máxima

Fecha de fabricación

Fabricante



5. Atenção: o usuário deve ler esta instrução de uso.

6. Símbolos internacionais do tratamento: Não lavar, não branquear, não secar na secadora, não passar a ferro, não limpar com produtos químicos.  
 7. Símbolos internacionais: Produto descartável – não usar repetidamente. Material inflamável. Manter afastado do fogo. Este fato é resistente ao fogo e não deve ser usado perto de fontes de calor, fogo, fontes de faiscas nem outro ambiente com risco de ignição.

8. Lote.

9. Ano da fabricação.

Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra - "Documentos para download".

#### TABELA DAS CARACTERÍSTICAS

Características químicas do material	EN 530 (método 2)	Classe
Resistência à escoriação	ISO 7854 B	Classe 1
Resistência à danificação por flexão	ISO 9073-4	Classe 4
Resistência à rotação trapezoidal MD=sentido da máquina		Classe 2
Resistência à rotação trapezoidal XD=sentido transversal		Classe 2
Resistência à perfuração	EN 863	Classe 1
Resistência à tração MD=sentido da máquina	ISO 13934-1	Classe 1
Resistência à tração XD=sentido transversal	EN 1073-2:2002	Classe 1
Proteção de partículas radioativas	ISO 22612	Classe 2
Resistência à penetração de partículas contaminadas (partículas sólidas)	EN 13274-4	Classe 3
Resistência à ignição		Conforme
Método de prova de características químicas do material	EN 1073-2:2002	Resistência
Resistência à penetração de substâncias químicas EN ISO 6530		Penetração
Resistência ao ácido sulfúrico 30% (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Classe 3	Resistência
Resistência ao hidróxido de sódio 10% (NaOH)	Classe 3	
Resistência ao o-xileno	Classe 3	
Resistência ao n-butanol	Classe 3	
Eficácia do vestuário completo durante a prova	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	
Tipo 5 Infiltração de partículas do aerosol		Conforme
Método de prova definido por EN ISO 13982-1:2004		
Tipo 6 Asperção ligeira		Conforme
Método de prova definido por EN 13034:2005		
Proteção da penetração de agentes infeciosos EN 14126:2003		Conforme
Proteção da penetração de agentes infeciosos EN 1073-2:2002		Conforme
Proteção da contaminação por partículas radioativas EN 1149-5:2008 Características antiesfáticas	≤ 2,5 × 10 <sup>-2</sup>	Conforme
Proteção da penetração de agentes infeciosos EN 14126		
ISO 16603 Resistência à penetração de sangue e fluidos corporais utilizando sangue sintético		CLASSE 6
ISO 16604 Resistência à penetração por patógenos transmitidos pelo sangue		CLASSE 6
EN ISO 22610 Resistência à penetração da barreira bacteriana no estudo húmidio		CLASSE 6
ISO 22611 Resistência à penetração por aerossóis líquidos contaminados		CLASSE 3
ISO 22612 Resistência à penetração de partículas sólidas contaminadas		CLASSE 3

#### Esfertas habituais do uso:

Este fato de proteção serve para proteger trabalhadores de substâncias perigosas ou para proteger produtos sensíveis da contaminação pelo homem. Este fato é utilizado em geral para proteger de particularidades e para proteger da contaminação por líquidos com baixo risco de efeito químico. A decisão se o fato é adequado para o determinado fim de uso depende da responsabilidade do usuário. Durante a remoção, o fato pode estar contaminado, por isso deve ser removido de modo que se evite a contaminação do usuário. Após o aterramento adequado, protege da eletricidade estática conforme a norma EN 1149-1:2006, incluindo EN 1149-5:2008.

É necessário ajustar os bordes das mangas, pernas das calças, capuz e cobertura do fecho-éclair com uma fita protetora. O usuário deve comprovar que poderá ajustar os

espaços com a fita se o modo de uso do fato exigir. É preciso aplicar a fita com cuidado para evitar pregar no têxtil ou na fita, que poderiam servir de canais de entrada para substâncias nocivas. Para ajustar o capuz é recomendável utilizar troços curtos ( $\leq 10$  cm) e sobrepostos da fita.

#### Restrições de uso:

O uso do fato junto com outros EPIs e para cumprir completamente as exigências de EN para a roupa de tipo 5/6, é necessário cobrir todos os buracos, como pulsos, cotovelos, pescoço, etc. O usuário decide exclusivamente da conveniência do tipo de proteção e da combinação correta dos acessórios do fato com o equipamento auxiliar. Após a contaminação, desgaste ou rotaura, a roupa deve ser descartada e liquidada de modo conveniente sem demora necessária. O usuário deve verificar sempre a integridade do fato antes de vestir-se. Não utilize nunca um fato danificado. Nas condições de muita calor é necessário considerar o risco do stress térmico. O stress térmico pode ser reduzido ou eliminado pelo uso de uma adequada roupa interior funcional, alternação das atividades laborais, pausas para repousos ou dispositivos de ventilação, etc. O calor excessivo pode poder influir negativamente a função deste fato. O fato não deve ser utilizado, onde existe o risco de aparição de certas substâncias perigosas, contra as quais o fato não tenha sido ensaiado. Ainda que o fato pode garantir uma proteção limitada de diversas substâncias químicas, faç a favor de ter em conta o rendimento físico do fato em relação com o teste de tipo 5 e 6. O usuário deve usar também luvas, calcado e proteção das vias respiratórias que sejam compatíveis na resistência química. As luvas devem estar cobertas com punhos elásticos. O usuário deve eleger o tamanho adequado que possibilite o movimento ilimitado ante o risco planejado. No caso da necessidade, dirija-se ao fabricante/distribuidor.

**EN 1149-5** A pessoa que leva a roupa de proteção que tem uma propriedade eletrostática deve estar aterreado completamente. A resistência entre a pele do usuário e o chão deve ser menor do que 10<sup>10</sup> Ω, isto pode assegurar-se, por exemplo, pelo uso de calcado adequado nos chãos que dispensem a carga eletrostática ou nos chãos condutivos. O fato de proteção não deve ser aberto nem removido perto da atmosfera inflamável ou explosiva nem durante a manipulação com substâncias explosivas. É destinado para o uso nas zonas 1, 2, 20, 21 e 22 (vide EN 602079-10-1 [7] e EN 60079-10-2 [8]), na qual a mínima energia de ignição da atmosfera explosiva não seja menor de 0,016 mJ. O fato não deve ser usado na atmosfera enriquecida por oxigénio ou na zona 0 (vide EN 602079-10-1 [7]) sem prévia aprovação do técnico responsável e segurança. A eficácia da proteção é medida se influir a pele, rotura ou contaminação. Durante o uso normal (que inclui movimentos e inclinações do usuário), o fato deve cobrir permanentemente todos os materiais que não tenham esta propriedade. Durante o uso do fato é necessário possibilitar o contacto direto das partes condutivas do material do fato com a pele, por exemplo, no pescoço e nos pulsos. Se as partes condutivas do fato não puderem tocar a pele, devem ser aterreadas diretamente.

**Faça o favor de comprovar que a roupa escolhida é adequada para a atividade laboral**

concreta. Se precisar uma consulta, faça o favor de dirigir-se ao seu fornecedor ou fabricante. O usuário deve elaborar a análise de riscos, em cuja base selecionará os equipamentos de proteção individual. Somente ele mesmo pode avaliar a combinação adequada do fato de proteção com o equipamento auxiliar (luvas, capuz, equipamento de proteção de vias respiratórias, etc.), igual que quanto tempo o fato pode ser usado, considerando as suas propriedades protetoras, comodidade do usuário e a carga térmica segundo a atividade concreta. O fabricante não assume e nenhuma responsabilidade por uso inadequado deste fato.

**Atenção:** Se o fato for danificado durante o uso, volte imediatamente para o ambiente seguro, descontamine cuidadosamente segundo a necessidade e depois líquide o fato. Antes de usar este fato, o usuário deve passar pelo treinamento para que saiba usar o produto completo conforme as correspondentes normas e instruções de segurança e saúde ocupacional. Nunca modifique nem repare este fato.

Os testes são realizados nas condições de laboratório e não têm de corresponder ao uso real. Os resultados podem fornecer dados sobre o valor excessivo ou desgaste mecânico. O teste de proteção geral foi efetuado com as luvas, sapatos, máscara facial e capuz postos. Com ajustes dos pulsos, borda entre os capots e a roupa e com a máscara (coberto o corpo inteiro).

#### Armazenamento, transporte e liquidação:

O fato pode ser armazenado conforme os procedimentos normais de armazenagem, mas recomendamos armazena-lo num local seco fora das fontes da luz, calor e radiação solar direta. Utilize a embalagem original para o transporte do produto. Limites de liquidação dependem exclusivamente da contaminação durante o uso. Os produtos contaminados devem ser liquidados com cuidado e devem ser manuseados como resíduos perigosos, conforme os regulamentos locais. O fabricante não assume a responsabilidade por consequências do uso ou liquidação inadequada do fato.

#### Pictogramas na embalagem:

	Fim da vida útil em formato MM/AAAA
	Temperatura do armazenamento
	Máxima humidade relativa
	Data da fabricação
	Fabricante


#### Expiração:

É recomendável usar o produto em 3 anos desde a data da fabricação que está indicada na embalagem.

#### Aprovado:

Marcação CE:  
**BTTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, ativa sob a marca BTG**  
 (NO. DA PESSOA NOTIFICADA: 0338)  
 Unit 6, Wheel Force Way, Trafford Park,  
 Manchester M17 1EH, Reino Unido.  
 Fabricante:  
**CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59,  
 Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.**





**5. Felhasználók figyelmeztetése a jelen használati útmutató elolvásásának szükségessegéről.**  
**6. Nemzetközi ápolási szimbólumok:** Ne mossa, ne fehérítse, ne száritsa szárítóégében, ne vasalja és tisztítassa vegyi úton.

**7. Nemzetközi szimbólumok:** Kizárolás egyszeri használatra - ne használja ismételten. Gyűlékony anyag. Tartsa távol nyílt lángtól. Ez a védőruha nem tűz által, és nem használható hőforrások, nyílt láng, szikraforrások közelében, sem más gyulladásveszélyes környezetben.

**8. Gyártási tétel száma:**  
**9. Gyártási év:**  
**A megfelelőségi nyilatkozat ítt található: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), az egyes termékek esetében a „Letölthető dokumentumok” listában.**

#### TULAJDONSÁGOK TÁBLÁZAT

Az anyag fizikai tulajdonságai	EN 530 (2. módosítás)	Osztály
Köpésállóság	ISO 7854 B	1. osztály
Hajlítási sértésekkel szembeni ellenállás	ISO 9073-4	4. osztály
MD trápez álkúl szakadássérülés = géprány		2. osztály
XD trápez álkúl szakadássérülés = keresztrány		2. osztály
Szürállóság	EN 863	1. osztály
MD szaktörzsállóság = géprányú	ISO 13934-1	1. osztály
XD szaktörzsállóság = keresztrányú	EN 1073-2:2002	1. osztály
Radiaktiv részecskék elleni védelem	ISO 22612	3. osztály
Szenyerezett részecskék behatolásával szembeni ellenállás (szilárd részecskék)	EN 13274-4	Megfelelő
Gyulladássérülés		
Az anyag kémiai tulajdonságainak vizsgálati módszere	Behatolás	Taszító képesség
EN ISO 6550 szerinti vegyi anyagok behatolásával szembeni ellenállás	3. osztály	3. osztály
30%-os kénsváll (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) szembeni ellenállás	3. osztály	3. osztály
10%-os nátrium-hidroxiddal (NaOH) szembeni ellenállás	3. osztály	3. osztály
Ox-kilóroll szembeni ellenállás	3. osztály	3. osztály
N-butanolmal szembeni ellenállás	3. osztály	3. osztály
Az egész védőruha hatékonysága a vizsgálat során	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	
3. típus Aerosol részecskék szívárgása	Megfelel	
EN ISO 13982-1:2004 szerinti vizsgálati módszer		
6. típus Könnyű permet	Megfelel	
EN 13034:2005 szabvány szerinti vizsgálati módszer		
EN 14126:2003	Megfelel	
Ferőző köröközök behatolásával szembeni védelem		
EN 1073-2:2002	Megfelel	
Radiaktiv részecskék okozta szennyeződés elleni védelem		
EN 1149-5:2008 Antiszátritás tulajdonságok		
EN 14126 szerinti ferőző köröközök behatolásával szembeni ellenállás	≤ 2,5 × 10 <sup>-2</sup>	
ISO 16603 Vér és a testnedvék behatolásával szembeni ellenállás tesztelés szintjével vegy alkalmazásával	6. OSZTÁLY	
ISO 16604 Vér útján terjedő köröközök behatolásával szembeni ellenállás	6. OSZTÁLY	
EN ISO 22610 Nedves baktérium behatolási ellenállás	6. OSZTÁLY	
EN ISO 22611 Szenyerezett aerosolok behatolása	3. OSZTÁLY	
ISO 22612 Szenyerezett szilárd részecskék behatolása	3. OSZTÁLY	

#### Standard felhasználási területek:

E védőruhát rendelte meg a munkavállalók veszélyes anyagokkal, valamint az érzékeny termékek elmeri okozta szennyeződésekkel szembeni védelemre. E védőruha általában száraz részecskékkel szembeni, valamint kismértékű kémiai exponíció kockázatát jelentő folyadékok fröscsénese elleni védelemre használható. A ruha rendelkezhetőszor használatra való alkalmasságának meghatározásához a felhasználó fellesleges. Levételekor a védőruha szennyezetít, lehet, ezért úgy kell lenni, hogy ne szennyezzesse a felhasználót. Az előirányzott földelést követően EN 1149-1:2006 és EN 1149-5:2008 szabványoknak megfelelően védelmet nyújt a statikus elektromososság szemben.

A védőruha ujjainak, nadárgásaiának, kapucinjának széletét és a cipzárt eltolakor hajtókat védőszalaggal kell lezárnai. A felhasználónak le kell ellenőriznie, hogy ha a azt a védőruha

használata nélkül módja megköveteli, a résék lezárhatók. A szalagot ottasan kell alkalmaznia, hogy se az szöveten, se a szalagon ne alakuljanak ki a szemnyelő anyagok bevételeira szolgáló rétek. A kapuval lezárásnak inkább törekedéb (≈ 10 cm) és egyszerűbbeknek számítanak el tudva szalagdarabokat átadni használni.

#### Hasonlóítói korlátozások:

Ha a védőruhát más egységi védősziszökkel használja, illetve az Z/6 ruhátipusra vonatkozó EN követelményeket való maradéktalan megfelelés érdekében minden részt, például a csuklók, a bokák, nyak stb. közéleben, biztosításosan el kell fedni. A felhasználó kizárolja a kívánt típusú védelem megfelelőségről, valamint a ruházati kiegészítőkről, amelyek az összesztációkban követik a védőruhát. Beleértékelhető, hogy a védő tulajdonoságra, a felhasználó kényelmére és a keletkező hőterhelésre való tekintettel mennyi ideje használható az addot védőruhára egy-egy konkrét tevékenységhöz. A gyártó nem vállal felleslegét a ruhára, nem megfelelő használatáért.

Felhasználó, aki a védőruhát kötöttben megcsinál, azonnali réjein viszsa bírjunk jogosultsági könyvtárba, és a védőruhát szükség szerint alapított terméktanító részére is. Beleértékelhető, hogy a védő használata előtt a felhasználót ki kell képezní arra, hogy képes legyen az egész termék a vonatkozó egészességű és biztonságú előirányoknak, illetve utasításoknak megfelelően használni. Soha alkotási által és ne jávitsa meg a védőrúhát.

A vizsgálatokat olyan laboratóriumi közelítésekkel kell végezni, amelyek nem feltétlenül tükrözhetik a termékhez kapcsolódó védőruhát. A tényezők használata után, többek között a vizsgálatok során nem kerülnek figyelembe a beruházások, felhalmozások, és a termék környezeti hatásai. A vizsgálatokat a felhasználó részén kívül, a közelében tartózkodó műszerekkel kell végezni, amelyek a meghibásodásokat kizárolják. A gyártó részén a felhasználónak megfelelő mérést kell végezni minden szükséges paraméterről. A felhasználónak megfelelő méretű kifelhasználója, a kifelhasználóval szembeni vélezetben, amely lehetséges a tervezett környezetben, és a teljes körülözéssel történő alkalmazásban. A felhasználóval szembeni vélezetben kizárolja a környezetet, amit párásan át foghat el, hogy megfelelő látbeli vérsínlők az elektronosztatikai törlesztővel, vagy áramot vezető kábelek padlón. A védőrúhat tilos gyúlékőn vagy robbanásveszélyes légykörgén, illetve robbanásveszélyes anyagok közéleben kigombolni vagy levenni. A termékk. I., 2., 20., 21. és 22. zónában használható (lásd EN 60207-10-1 [7] EN 60079-10-2 [8]), amelyekben a robbanásveszélyes levegőben a ruha a gyakorlott méréshez képest, mint 0,016 mg/m<sup>3</sup>. A védőruha a felles bázisnál szakemberek elöljáróháza nélkül nem használható oxigenális dúsított levegőben sem 0 zónában (lásd EN 60207-10-1 [7]). A kopás, szakadás, illetve az esetleges szennyeződés befolyásolhatja a védőruha hatékonyságát. Standard (a felhasználó működésétől függően) használaton kívül a védőrúhának állandóan kell fedni minden olyan anyagot, amely nem fedné ki a védőruhát, sőt megfogadná. A védőruha visszahúzás előtt le kell tenni, hogy a védőruha vezető részei közvetlenül érintkezzenek a bőrrel, például a nyakkal és a csuklóval. Ha a védőruha áramot vezető részei nem érhettek hozzá a bőrhöz, azokat közvetlenül földelni kell.

#### Tárolás, szállítás és ártalmatlanítás:

A védőruha a száraz, raktározási időjárásnak megfelelően tárolható, üzemeltetendő, és a termékhez kapcsolódó védőruhához használható. A termék szállításhoz használhatja az eredeti csomagolást. Az ártalmatlanítási körözöttség kizárolja a használt közbeni szennyeződéstől függően. A szennyezett termékkel a helyi előirányosnak megfelelően, óvatossan kell ártalmatlanítani, valamint veszélyes hulladéként kell kezelni. A gyártó nem vállal felleslegét a védőruha helytelensége használatának vagy ártalmatlanításának következményeit.

#### Piktogramok a csomagoláson:

- Élettartam vége HH/ÉÉÉÉ formátumban
- Tárolási hőmérséklet
- Maximális relatív páratartalom
- Gyártási idő
- Gyártó

#### Lejáratidő:

A termék a csomagolásban feltüntetett gyártástól számított 3 éven belül ajánlott felhasználni.

#### Jóvahagyás:

CIE-jelölés: BTTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, BTTG kereskedelmi elnevezés alatt  
(BEJELENTETT SZERVEZET SZ.: 0338)  
Unit 6, Wheal Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Nagy-Britannia.  
Gyártó: CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

## HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (TERMÉKMINTA: CXS CHEM 100)

### Jelölés:

Minden védőruhát a nyújtott védelem típusát és egyéb információkat feltüntető belsejű címke jelöl.

### 1.Gyártó:


2.CÉ jelölés - A védőruha megfelel a 2016/425/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. kötetéből tartható egységi védősziszökkel vonatkozó követelményeink. A tipusvizsgálatot és az azt követő CE-tanúsítást a BTTG néven kereskedő Shirley Technologies Limited végzte (Bejelentett szervet száma: 0338).

3.Teljes tesztelével nyújtó vegyi védőruhát európai szabványok szerinti típus: 5 típus EN 13982-1:2004, 6. típus: EN 13034:2005. A védőruhák biológiai (EN 14126:2003) és radioaktiv (EN 1073-2:2002) veszélyekre, illetve antisztatikus tulajdonságokra (EN 1149-5:2008) tesztelik, és a hatékonyág érdekében kompatibilis kiegészítőkkel, illetve munkaeszközökkel együtt kell használni.

4.Ruháment:

Méret	Mellkas kerülete (cm)	Magasság (cm)
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-132	194-200





5.Upozorenje za korisnike o potrebi čitanja ovih uputa za uporabu.  
6.Medunarodni simboli za tretiranje: Ne prati, ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne glaćati ni kemijski ne čistiti.  
7.Medunarodni simboli: Namijenjeno samo za jednotraknu uporabu – nemoyer ponovno koristiti. Zapaljivi materijal. Ne približujte se otvorenoj vatri. Ova odjeća nije otporna na vatrnu, te se ne smije koristiti u blizini topinskih izvora, otvorene vatre, izvora iskrešnja ni u drugom okruženju gdje postoji opasnost zapaljenja iste.  
8.Sarža  
9.Godina proizvodnje.  
10.Oznaka na sukladnosti možete pronaći ovde: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), za pojedine proizvode u sekciji „Dokumenti za preuzimanje“.

#### TABLICA SVOJSTVA

Fizikalna svojstva materijala		Klasa
Opornost na habanje	EN 530 (metoda 2)	Klasa 1
Opornost na oštećenje savijanjem	ISO 7854 B	Klasa 4
Trapezoidna opornost na trganje MD=smjer stroja	ISO 9073-4	Klasa 2
Trapezoidna opornost na trganje XD=poprečni smjer	Klasa 2	Klasa 1
Opornost na bušenje	EN 863	Klasa 1
Zatezna crvotčka MD=smjer stroja	ISO 13934-1	Klasa 1
Zatezna crvotčka XD=poprečni smjer	EN1073-2:2002	Klasa 1
Zaštita od radioaktivnih čestica	ISO 22612	Klasa 3
Opornost na prodor onečišćenih čestica (čvrste čestice)		
Opornost na zapaljenje	EN 13274-4	Odgovara
Ispitna metoda kemijskih svojstava materijala		
Opornost na penetraciju kemijskog lampa EN ISO 6530	Prodriranje	
Opornost na 30% sumporu kiselinu (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Klasa 3	Klasa 3
Opornost na 10% natrij hidroksid (NaOH)	Klasa 3	Klasa 3
Opornost na -o-kislen	Klasa 3	Klasa 3
Opornost na n-butanol	Klasa 3	Klasa 3
Učinkovitost cijelog kombinirane zaštite tijekom ispitivanja		
Vrsta 5 Prodriranje čestica aerosola	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	Zadovoljava
Ispitna metoda definirana u EN ISO 13982-1:2004		
Vrstan 6 Lagano prskanje	Zadovoljava	
Ispitna metoda definirana u EN 13034:2005		
EN 14126:2003	Zadovoljava	
Zaštita od prodra infekcijskih agensa		
EN 1073-2:2002	Zadovoljava	
Zaštita protiv onečišćenja radioaktivnim česticama EN 1149-5:2008 Antistatična svojstva	Zadovoljava	≤ 2,5 × 10 <sup>-2</sup>
Zaštita od prodra infekcijskih agensa EN 14126		
ISO 16603 Opornost na prodor krvi i tjelesnih tekućina, testiranja primjenom sintetičke krvi	KLASA 6	
ISO 16604 Opornost na prodor patogenih kliča koja se prenose preko krvi	KLASA 6	
ISO 22610 Opornost na prodor bakterija u vlažnim uvjetima	KLASA 6	
ISO 22611 Opornost na prodor kontaminiranih aerosoli	KLASA 3	
ISO 22612 Opornost na prodiranje biološki kontaminiranih krutih čestica	KLASA 3	

#### Uobičajena područja korištenja:

Ova zaštita odjeće namijenjena je za zaštitu radnika od opasnih tvari, ili za zaštitu osjetljivih proizvoda od kontaminiranja čovjekom. Ova odjeća uobičajeno se koristi za zaštitu od suhih čestica i za zaštitu od dodira ili prskanja tekućinom s malim rizikom kemijskog djelovanja. Korisnik je odgovoran utvrditi prikladnost odjeće za određenu svrhu uporabe. U tijeku skidanja odjeće može biti kontaminirana, stoga se mora skidati tako da ne dođe do kontaminiranja korisnika. Ukoliko je pravilno uzemljena pruža zaštitu od statične električne energije u skladu s normom EN 1149-1:2006, uključujući EN 1149-5:2008. Potrebno je zatvoriti rubove rukava, nogavica, kapuljače i zaštitnu traku koja prekriva patentni zatvarač. Korisnik mora provjeriti da li je trakom moguće zatvoriti praznine, ako

to način korištenja odjeće zahtijeva. Traka se mora nanjeti oprezno, tako da se na tkanini ili traci ne stvaraju nabori koji bi zagadjavaju mogli poslužiti kao ulazni kanalići. Tijekom zatvaranja kapuljače bolje je koristiti kräce ( $\pm 10$  cm) komadiće trake koji se prekrivaju.

#### Ograničenje uporabe:

Kada se odjeća koristi s drugom OZO, te u svrsi putnog ispunjavanja zahtjeva EN za odjeću vrste 5/6 svrši otvori kao što su zapšča, gležnjevi, vrat itd. moraju se sigurno prelijepiti. O prikladnosti potrebe vrste zaštite i pravilnoj kombinaciji odjevnih dodataka i pomoćne opreme odlučuje isključivo vlasnik. Nakon onečišćenja, izstrošenosti ili oštećenja odjeće je potrebno ukloniti i što je moguće prije zbrinuti. Korisnik uvik je mora pregledati cijelog odjeće prije nošenja. Oštećenu odjeću nikada nemjeri. U vrlim toplim uvjetima mora se užeti u obzir opasnost od topinskog stresa. Topinski stres moguće je smanjiti ili ukloniti korištenjem prikladnog funkcijeg donjeg rublja, izmjenjenič radnim aktivnostima, pauzama za odmor ili ventilačnjim opremom itd. Ekstremna topolina ili hladnoća mogu negativno utjecati na performansu ove odjeće. Kombinacije se ne smije koristiti tame gdje postoji opasnost od opasnih kemikalija na koja odjeća nije testirana. Iako odjeća može pružati ograničenu zaštitu od raznih kemikalija, molimo imajte na umu fizičkalnu performansu odjeće u odnosu na testiranje vrste 5 i 6. Korisnik također mora nositi kompatibilne kemijske oporne rukavice, cipele i zaštitu dijnih puteva. Rukavice moraju prekrivati elastične manetke. Korisnik mora odabrati prikladnu veličinu koja će omogućiti neograničeno kretanje za predviđeni rizik. U s l u c a j u p o t r e b e o b r a t i s e e s e p r o i z v o d a c / d i s t r i b u t o r u .

**EN 1149-5** Osa kosa koja nosi zaštitnu odjeću koja širi elektrostatički naboj mora biti pravilno uzemljena. Otpor između kože korisnika i tla mora biti manji od  $10^9$  Ω, to je moguće postići npr. primjenom pogodnih cipela na podovima, koji šire elektrostatički naboj ili na vodljivim podovima. Zaštita odjeće ne smije se otkopati ili skidati u blizini zapaljive ili eksplozivne atmosfere ili tijekom rukovanja s eksplozivnim tvarima. Namijenjena je za nošenje u zonama 1, 2, 20, 21 i 22 (vidi EN 60207-10-1 [7] i EN 60079-10-2 [8]), u kojima najmanja energija paljenja eksplozivne atmosfere nije manja od 0,016 MJ. Odjeća se ne smije nositi u atmosferi koja je obogaćena kisikom ili u zoni 0 (vidi EN 60207-10-1 [7]) bez prethodnog odobrenja od strane odgovornog tehničara za sigurnost. Na učinkovitost funkcije odjeće mogu utjecati izstrošenost, trganje i eventualno onečišćenje. Tijekom uobičajenog korištenja (koje uključuje pokrete i savijanje korisnika) odjeća tražno mora pokrivati sve materijale koji ovo svojstvo nemaju. Tijekom nošenja odjeće potrebno je omogućiti izravan kontakt vodljivih dijelova odjevenog materijala sa kožom, npr. na vratu i zapšču. Ako se vodljivi dijelovi odjeće ne mogu dodirivati kože, moraju se izravno uzemljiti.

**Molimo uverite se, da li je odabrani kombinacije prikladan za određenu radnu aktivnost.** Ako se nečim trebate posavjetovati, obratite se na vašeg dostavljajućega ili proizvođača.

Korisnik mora obraditi analizu rizika na temelju čega odabire osobnu zaštitnu opremu. Samo on sam mora procijeniti prikladnost kombiniranja zaštite odjeće s dodatnom opremom (rukavice, cipele, zaštitna respiratorna oprema i sl.) i koliko se dugi s obzirom na njezinu zaštitnu svojstva, udobnost korisnika i stvaranje topinskog opterećenja ista odjeća može koristiti za određenu aktivnost. Proizvođač ne preuzima odgovornost za nepravilno korištenje iste odjeće.

**Upozorenje:** Ukoliko se tijekom nošenja odjeće ošteći, odmah se vrati u sigurno okruženje, odjeću po potrebi temeljito dekomprimirajte i nakon toga istu sigurno zbrinjte. Prije korištenja ove odjeće korisnik mora biti obučen, kako bi proizvod kao cjelinu mogao koristiti u skladu s relevantnim normama i uputama za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ovu odjeću nikada nemjeri mijenjati ili popravljati. Ispitivanja se izvode u laboratorijskim uvjetima, koji ne moraju odgovarati stvarnoj uporabi i tijekom istih nisu užeti u obzir čimbenici kao što su prekomjerja toplina ili mehaničko trošenje. Ispitivanje potpune zaštite izvedeno je sa rukavicama, cipelama, maskom preko cijelog lica i kapuljačom. Sa zapечаćenim zapešćem, prijelazom između cipela i odjeće, odjeće i maska (cijelo tijelo bilo je pokriveno).

#### Skladištenje, transport i zbrinjavanje:

Odjeća se može čuvati u skladu s uobičajenim postupcima skladiste, ali istu preporučamo čuvati na suhom mjestu izvan izvora svjetla, topline i izravne sunčeve svjetlosti. Za transport proizvođač koristiće njegov izvorno pakiranje. Ograničenje zbrinjavanja ovisi isključivo o onečišćenju tijekom uporabe. Onečišćeni proizvodi oprezno se moraju ukloniti, te se njima mora biti rukovano kao s opasnim otpadom u skladu s lokalnim propisima. Proizvođač ne nosi nikakvu odgovornost za posljedice nepravilnog korištenja ili zbrinjavanja odjeće.

#### Piktogrami na pakiranju:

- 
- 
- 
- 
- 

#### Istek valjanosti:


Preporučljivo je koristiti proizvod u roku od 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakiranju.

#### Odobrenje:

**Oznaka CE:** BTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, trgovac pod imenom BTG (Br. OBAVLJENOSTNOG SUBJEKTA: 0338) Unit 6, Wheel Force Way, Trafford Park, Manchester M1 1EH, Velika Britanija.

#### Proizvođač:

CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.



- 5.Si prega di notare che l'utilizzatore è tenuto a leggere queste istruzioni per l'uso.  
 6.Simboli internazionali per il trattamento: Non lavare, non candeggiare, non asciugare nell'asciugabiancheria, non stirare, non lavare a secco.  
 7.Simboli internazionali: Solo per uso singolo — non riutilizzare. Materiale combustibile. Non avvicinarsi a una fiamma libera. Questo indumento non è resistente al fuoco e non deve essere utilizzato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, sorgenti di scintille o altri ambienti in cui esiste il rischio di infiammarsi.  
 8.Lotto  
 9.Anno di produzione.  
 La dichiarazione di conformità è consultabile qui: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), per i singoli prodotti nella scheda - "Documenti da scaricare".

## TABELLA DELLE PROPRIETÀ

Proprietà fisiche del materiale	EN 530 (metodo 2)	Classe	
Resistenza all'abrasione	ISO 7854 B	Classe 1	
Resistenza ai danni da piegatura	ISO 9073-4	Classe 4	
Resistenza allo strappo trapezoidale MD=direzione macchina	EN 863	Classe 2	
Resistenza allo scoppio trapezoidale XD=direzione trasversale	ISO 13934-1	Classe 2	
Resistenza alla perforazione	EN 1073-2:2002	Classe 1	
Resistenza alla trazione MD=direzione macchina	ISO 22612	Classe 1	
Resistenza alla trazione XD=direzione trasversale	EN 1073-2:2002	Classe 2	
Protezione contro le particelle radioattive	ISO 13274-4	Classe 3	
Resistenza alla penetrazione di particelle contaminate (particelle solide)		Conforme	
Resistenza all'ignizione			
Metodo di prova delle proprietà chimiche del materiale		Penetrazione	Repulsione
Resistenza alla penetrazione di agenti chimici	EN ISO 6530	Classe 3	Classe 3
Resistenza al 30% di acido solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )		Classe 3	Classe 3
Resistenza al 10% di idrossido di sodio (NaOH)		Classe 3	Classe 3
Resistenza all'acqua		Classe 3	Classe 3
Resistenza all'acqua		Classe 3	Classe 3
Resistenza all'acqua		Classe 3	Classe 3
Resistenza all'acqua		Classe 3	Classe 3
Eficacia dell'intera tutta nel test	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%		
Tipo 5 Perdita di particelle di aerosol		Conforme	
Metodo di prova definito nella norma EN ISO 13982-1:2004			
Tipo 6 Spray leggero		Conforme	
Metodo di prova definito nella norma EN 13034:2005		Conforme	
EN 14126:2003		Conforme	
Protezione contro la penetrazione di agenti infettivi		Conforme	
EN 1073-2:2002		Conforme	
Protezione contro la contaminazione da particelle radioattive		≤ 2,5 × 10 <sup>-2</sup> Ω	
EN 1149-5:2008 Proprietà antistatiche			
Protezione contro la penetrazione di agenti infettivi EN 14126			
ISO 16603 Resistenza alla penetrazione di sangue fluidi corporei mediante sangue sintetico		CLASSE 6	
ISO 16604 Resistenza alla penetrazione da parte di agenti patogeni trasmessi dal sangue		CLASSE 6	
EN ISO 22110 Resistenza alla penetrazione batterica in umidità		CLASSE 6	
ISO 22611 Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati		CLASSE 3	
ISO 22612 Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate		CLASSE 3	

### Aree di applicazione abituali:

Questi indumenti protettivi sono progettati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose o per proteggere i prodotti sensibili dalla contaminazione umana. Queste tute vengono comunemente utilizzate per proteggere dalle particelle secche e per proteggere da esseri imbrattati o spruzzati con un liquido a basso rischio di azione chimica. È responsabilità dell'utilizzatore stabilire l'idoneità dell'indumento per una determinata finalità dell'uso. Una volta svestito, l'indumento può essere contaminato e deve essere svestito in modo da non contaminare l'utilizzatore. Dopo l'adeguata messa a terra fornisce protezione dall'elettricità statica conformemente alla norma EN 1149-1:2006, compresa la norma EN 1149-5:2008. È necessario sigillare i bordi di maniche, pantaloni, cappuccio e collofetto che coprono la cerniera con nastro protettivo. L'utilizzatore deve verificare che sia possibile sigillare le

fessure con del nastro se il metodo di utilizzo della tutta lo richiede. Il nastro deve essere applicato con attenzione per evitare che il nastro si rompa non si formino le pieghe che possono funzionare da canali di ingresso di sostanze nocive. Quando si sigilla il cappuccio, si devono utilizzare pezzi di nastro piuttosto corti (+/- 10 cm) e sovrapposti.

### Restrizioni d'uso

Quando si utilizza l'indumento con altri DPI e per soddisfare pienamente i requisiti EN 93/38/EU per gli indumenti di tipo 5/6, tutti i fori come polsi, caviglie, collo, ecc. devono essere sigillati in modo sicuro. È responsabilità dell'utilizzatore decidere il tipo di protettori necessari.

È controindicato l'utilizzo di accessori per l'indumento e attrezzaure ausiliarie. Dopo l'inquinamento, l'usura o il danneggiamento, l'indumento deve essere rimosso e opportunamente smaltito al più presto. L'utilizzatore deve sempre verificare l'integrità dell'indumento prima di indossarlo e utilizzarlo. I materiali indossati, magliati, in tessuto, non sono un indumento. La tutta non deve essere utilizzata in condizioni di temperatura molto elevata è necessario tenere conto del rischio di stress termico. Lo stress termico può essere ridotto o eliminato utilizzando biancheria intima funzionale adatta, alternando attività di lavoro, pause di riposo e dispositivi di ventilazione ecc. Calore estremo e freddo possono influire negativamente sulla protezione dell'indumento. La tutta non deve essere utilizzata quando esiste il rischio di determinate sostanze chimiche pericolose contro le quali l'abbigliamento non è stato testato. Sebbene l'indumento possa fornire una protezione limitata dai vari prodotti chimici, si prega di tenere presente le prestazioni fisiche indotte in relazione al tipo di indumento utilizzato e anche indossare guanti compatibili alle sostanze chimiche, calzature e una protezione dell'apparato respiratorio. I guanti devono coprire i polsini elastici. L'utilizzatore deve scegliere le dimensioni appropriate per consentire movimenti illimitati per il rischio previsto. Se necessario, contattare il fabbricante/distributore.

EN 1149-5. La persona che indossa indumenti su misura deve pulirli adeguatamente messa a terra. La resistenza fra la persona e la terra deve essere inferiore a 10<sup>12</sup> Ω e questo può essere ottenuto indossando calzature idonee sui pavimenti che dissipano la carica eletrostatica oppure su pavimenti condutivi. L'indumento di protezione non deve essere aperto o rimosso in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante operazioni di lavorazione o manipolazione di esplosivi. È progettato per essere utilizzato nelle zone 1, 2, 20, 21 e 22 (cfr. EN 602079-10-17 [7] EN 60079-10-2 [8]), in cui l'energia minima di ignizione dell'aria esplosiva non è inferiore a 0,016 mJ. L'indumento non deve essere utilizzato in atmosfere arricchite di ossigeno o nella zona 0 (cfr. EN 602079-10-17) senza previa approvazione del consulente della sicurezza.

L'efficacia delle funzioni dell'indumento può essere influenzata da usura, strappo ed eventuale contaminazione. Nell'uso comune (che comporta movimenti e piegamenti dell'utilizzatore), l'indumento deve coprire in modo permanente qualsiasi materiale che non abbia questa proprietà. Quando si indossano prodotti diversi, è necessario controllare direttamente dei componenti elettrici del materiale dell'abbigliamento con la pelle, ad esempio sul collo e sul polso. Se i componenti conduttori del rivestimento non possono toccare la pelle, devono essere direttamente messi a terra.

**Si prega di assicurarsi che la tutta selezionata sia adatta per l'attività lavorativa in questione. In caso di necessità di consigli si prega di contattare il proprio fornitore o fabbricante. L'utilizzatore deve elaborare un'analisi dei rischi sulla base della quale effettuare la scelta dei dispositivi di protezione individuale. Solo lui stesso deve valutare l'idoneità di combinare l'indumento protettivo con attrezzaure aggiuntive (guanti, scarpe, apparecchiature respiratorie protettive ecc.) e per quanto tempo questo indumento può essere utilizzato per una determinata attività specifica con riguardo alle sue proprietà protettive, comfort dell'utilente e al carico termico energetico. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato di questo indumento.**

**Attenzione:** Se durante l'uso la tutta si danneggia, decontaminare accuratamente la tutta se necessario quindi smaltirla in modo sicuro. L'utilizzatore deve essere addestrato prima di utilizzare questo indumento al fine di poter utilizzare il prodotto nel suo pieno rispetto alle norme e alle istruzioni pertinenti per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro. Non modificare o riparare mai questo indumento.

Le prove sono effettuate in condizioni di laboratorio che possono non corrispondere all'uso effettivo e non tengono conto di fattori quali il calore eccessivo e l'usura meccanica. La verifica della protezione complessiva è stata effettuata con indumenti su misura, maniche, caviglie e cappuccio indossati. Con sigillati i polsini, la transizione tra le calzature e l'indumento, tra l'abbigliamento e la maschera (con copertura completa del corpo).

### Stoccaggio, trasporto e smaltimento:

L'indumento può essere conservato secondo le normali procedure di conservazione, ma si consiglia di conservarlo in un luogo asciutto lontano dai fondi di calore, dalla luce solare diretta. Utilizzare la confezione originale del prodotto per il trasporto. La restituzione dello smaltimento dipende esclusivamente dalla contaminazione durante l'uso. I prodotti contaminati devono essere rimosso con cautela e maneggiati come rifiuti pericolosi in conformità alla normativa locale. Il fabbricante non è responsabile delle conseguenze di un uso improprio o del smaltimento degli indumenti.

### Pitogrammi sulla confezione:

	Fine del ciclo di vita in formato MM/AAAA
	Temperatura stoccaggio
	Umidità relativa massima
	Data di produzione
	Fabbricante

### Scadenza:


Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 3 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

### Approvazione:

Marcatura CE:  
**BTTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, operante sotto la denominazione BTTG**

(N. ORGANISMO NOTIFICATO: 0338)  
 Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Regno Unito.

Fabbricante:  
**CANIS SAFETY a.s.: Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.**



5. Henstilling til bruker ang. nødvendigheten av å lese denne bruksanvisningen.  
 6. Internasjonale symboler for stell på plagget: Får ikke vaskes, får ikke blekes, får ikke tørkes i tørketrommel, får ikke skrues eller renses kjemisk.  
 7. Internasjonale symboler: Kun beregnet på engangsbruk - får ikke brukes gjentatte ganger. Materialet er brennbart. Ikke kom for nærmekilder, åpen ild, kilder til gnister eller i andre miljøer der det er fare for at det vil kunne ta fyr.
8. Produsparti  
 9. Produsjonsår.  
 Her finner du samsvarsverklæring: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), for de enkelte produktene i bladet - "Dokumenter til nedlastning".

#### TABELL OVER EGENSKAPER

Materialelets fysiske egenskaper	EN 530 (metode 2)	Klasse
Sliteskyte	ISO 7854 B	Klasse 1
Moststand mot skader som følge av boyning	ISO 9073-4	Klasse 2
Moststand mot trapesformet istykkerirving MD = maskinretning	EN 863	Klasse 2
Moststand mot trapesformet istykkerirving XD = diagonal retning	EN 1073-2:2002	Klasse 1
Moststand mot gjennomtrengning	ISO 13934-1	Klasse 1
Strekstyrke MD = maskinretning	ISO 22612	Klasse 2
Strekstyrke XD = diagonal retning	EN 13274-4	Klasse 3
Beskyttelse mot radioaktive partikler		Er I samsvar
Beskyttelse mot gjennomtrengning av forurensede partikler (faste partikler)		
Moststand mot antennemele		
Metode for testing av materialets kjemiske egenskaper	Gjennomtrengning	Avstøtende
Moststand mot gjennomtrengning med kjemikalier EN ISO 6530	Klasse 3	Klasse 3
Moststand mot 30 % svovelsyre (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Klasse 3	Klasse 3
Moststand mot 10 % natrumbikarbonat (NaOH)	Klasse 3	Klasse 3
Moststand mot o-xylen	Klasse 3	Klasse 3
Moststand mot n-butanol	Klasse 3	Klasse 3
Hele plaggets effektivitet under testing	IL 8/290 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	
Type 5 Dynking i aerosolpartikler	Eri samsvar	
Testmetode definert i EN ISO 13982-1:2004		
Type 6 Lett sprut	Eri samsvar	
Testmetode definert i EN 13034:2005		
EN 14126:2003	Eri samsvar	
Moststand mot gjennomtrengning av smittsomme stoffer	Eri samsvar	
EN 1073-2:2002	Eri samsvar	
Moststand mot forurensning med radioaktive partikler	Eri samsvar	
EN 1149-5:2008 Antistatisk egenskaper	≤ 2,5 × 10 <sup>12</sup> Ω	
Moststand mot gjennomtrengning av smittsomme stoffer EN 14126	KLASSE 6	
ISO 16603 Moststand mot gjennomtrengning av blod og kroppsvasker	KLASSE 6	
testet med bruk av syntetisk blod		
ISO 16604 Moststand mot gjennomtrengning av blod overført av patogene bakterier	KLASSE 6	
EN ISO 22610 Moststand mot bakteriegjennomtrengning i våt tilstand	KLASSE 6	
ISO 22611 Moststand mot gjennomtrengning av forurensede aerosoler i vaskelorm	KLASSE 3	
ISO 22612 Moststand mot gjennomtrengning av forurensede faste partikler	KLASSE 3	

#### Alminnelige bruksområder:

Disse beskyttelsesplaggene er beregnet på å beskytte medarbeidere mot farlige stoffer, eller for å beskytte følsomme produkter mot å bli forurenset av mennesker. Disse plaggene benyttes vanligvis til å beskytte mot partikler og som beskyttelse mot drupp eller sprut fra væske med lav risiko for kjemiske virkninger. Det er brukernes ansvar å vurdere hvorfra plagget egner seg til det aktuelle bruksformålet. Når en klar det av seg, vil plaggene bli forurenset og du må derfor kle det av deg på et slik måt at du ikke forurenser. Etter jording som seg her og bør gi plagget i samsvar med norm EN 1149-1:2006, inkl. EN 1149-5:2008, beskyttes mot statisk elektrisitet. Det er nødvendig å teste ermetkanene, buksehenta, hettan og kanten som skjører gjeldelsen med tape. Brukeren må sjekke at det vil være mulig å sette mellomrom med tape, såfremt måten plagget brukes på krever det. Tapen må påføres forsiktig, slik at det verken på stoffet eller tapen oppstår folder som vil kunne danne kanaler som skadelige stoffer vil kunne trenge inn gjennom. Når hettan skal tettes, bør det brukes hettet kortere (± 10 cm) tapebiter som overlapper hverandre.

Bruksgrensning:  
 Ved bruk av plagget sammen med annet personlig verneutstyr og med det formålet å fullt oppfylle kravene i EN-normen for plagg av type 5/6, må samtlige åpninger være trygt overlørt (tildekket med tape), både håndledd, armleng, hals osv. Det er utelukkende brukeren som fatter avgjørelsen om hvorfra den typen beskyttelse som krevet er egnet og hvorfraud en kombinasjon av tilbehør til plagget og assistenter utstyrt er riktig. Etter forurensning, slitasje eller skader må plagget kles av igjen, før man kan trenge ut seg fra det. Brukeren må alltid kontrollere hvorfraud plagget er helt (intakt). Bruk aldri et plagg som er skadet. Under svært varme forhold er det nødvendig å ta hensyn til risikoen for påvirkning/slitasje pga. varme. Denne påvirkningen/slitasjen kan reduseres eller elimineres gjennom bruk av egnet funksjonalitet undertrykt, ved å bytte på gjøremålene, tilhører eller bruke ventilasjonsutstyr osv. Ekstrem varme og kulde vil på en usigntig måte påvirke dette plaggets ytelse. Plagget får ikke benyttes på steder der det foreligger fare for at det kan få påvirkning. Brukeren må ikke bruke plagget i testet for. Skjørt plagget kan gi beskyttelse mot ulike kjemikalier, så husk på plaggets fysiske ytelse i forhold til testing av type 5 og 6. Brukeren må dessuten ha på seg kompatible hanskene som er motstandsdyktige overfor kjemikalier, samt bruke egnet fotøy og åndedrettsvern. Elastiske mansjetter må dekke hanskene. Brukeren må velge en passende størrelse som gir det mulig med unhdret bevegelige for den risikoen en tar hensyn til. Venligst kontakt produsent/distributør ved behov.

EN 1149-5 En person som er påkledt et beskyttende plagg som beskytter mot elektrostatisk ladning, må være riktig jordet. Motstanden mellom brukerens hud og bakknen må være mindre enn 10<sup>12</sup> Ω, og det kan oppnås bla. ved å på seg egnet fotøy på gulv som virker avstøtende (spør) elektrostatisk ladning eller på stromførende gulv. Beskyttelsesplagget får ikke kneppes opp eller kle av en annen antemmelig eller eksplosiv atmosfære eller under håndtering av eksplosiv substanser. Plagget er beregnet på bruk i sammensetningen 1, 2 og 3, ifølge tilslutstest EN 60209-10-1 [7] og EN 60209-10-2 [8], der det eksplosive atmosfærens minimale tempreringenergi ikke er mindre enn 0,016 ml. Plagget får ikke brukes i en atmosfære som er beriket med oksygen eller i sone 0 (venligst se EN 602079-10-1 [7]) uten førturende godkjenninng av en ansvarlig sikkerhetstekniker. Hvorvidt plaggets funksjon vil være effektiv, vil kunne påvirkes av slitasje, istykkerirving og eventuell forurensning. Ved alminnelig bruk (som innebefatter at brukeren beveger og boyer seg) må plagget held tette dekket over de mørkepartene av kroppen, inkludert øyene. Når en har på seg plagget er det nødvendig å gjøre det mulig med direkte kontakt mellom stromførende deler av plaggets materiale og huden, f.eks. huden på halsen og håndleddene. Dersom stromførenden delen av toyet ikke kan berore huden, må de være direkteforjord.


Venligst forsikre deg om at plagget du har valgt egner seg til de arbeidsoppgavene du skal utføre. Dersom du har behov for å rádføre deg angående noe, så venligst kontakt din leverandør eller produsent. Brukeren må utarbeide en analyse over risikoer og på bakgrunn av denne velge ut personlig verneutstyr. Kun han/hun alle må vurdere hvorfraud kombinasjonen av beskyttende plagg og tilbehør (som også inkluderer åndedrettsvern o.l.) er egnet, i tillegg til å vurdere hvor lenge dette plagget mht. dets beskyttende egenskaper, brukerens komfort og den varmebelastningen som oppstår kan brukes under konkret gjøremål/arbetsoppgaver. Produsenten påtar seg intet ansvar for gal bruk av dette plagget.

**Henvistning:** Dersom det under bruk oppstår skader på plagget, så returner umiddelbart til et trygt miljø/forflytt deg til et trygt sted, og fjern omhyggelig - alt etter behov - forurensninger fra plagget, hvorpå plagget avhentes. Brukeren må ikke bruke plagget til arbeid, før han/hun skal kontrollere at det ikke er skadet. Slik at han/hun skal kunne bruke produktet som helhet i tråd med aktuelle normer og anvisninger til beskyttelsen av helsen og ivaretakelse av sikkerheten under arbeidet. Foreta aldri endringer på produktet og reparer det aldri.

Tester av plagget er gjennomført under laboratorieforhold som ikke nødvendigvis svare til brukens i det virkelige liv og det er under testingen ikke tatt hensyn til slike faktorer som overdrive varme eller mekanisk slitasje. Ekstrem varme og kulde vil på en usigntig måte påvirke dette plaggets ytelse. Plagget får ikke benyttes på steder der det foreligger fare for at det kan få påvirkning. Brukeren må ikke bruke plagget i testet for. Skjørt plagget kan gi beskyttelse mot ulike kjemikalier, så husk på plaggets fysiske ytelse i forhold til testing av type 5 og 6. Brukeren må dessuten ha på seg kompatible hanskene som er motstandsdyktige overfor kjemikalier, samt bruke egnet fotøy og åndedrettsvern. Testen av beskyttelsen totalt er gjennomført med pålitelige hanskene, fotøy, maske til hele ansiktet og åndedrettsutstyr. Dersom du har testet håndledd, tettet overgangen mellom fotøy og plagg, samt plagg og maske (helt kroppen var tildekket).

**Laging, frakt og avhending:**  
 Plagget kan lagres i oversnemstemmelse med alminnelige prosedyrer for lagring, men vi anbefaler at det lagres på et sted der lyskilder ikke har tilgang, og heller ikke varmekilder eller direkte sollys. Til transport av produkter bør du benytte dets originalinnpakning. Begrensninger mht. avhending kommer kun på en plagget har blitt forurenet under bruk. Forurensede produkter må fjernes med forsiktighet og de må bortføres som farlig avfall i tråd med lokale forskrifter. Produsenten bærer intet ansvar for følger av gal bruk eller feil avhending av plaggene.


#### Piktogrammer på emballasjen:



**Ulopsdato:**  
 Det anbefales å bruke produktet innen tre år fra den produksjonsdatoen som er angitt på emballasjen.

**Godkjenning:**  
 CE-merking:  
 BTGG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, som driver forretninger under navnet BTGG (TESTORGANET NR.: 0338)  
 Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Storbritannia.  
 Produsent:  
 CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





5. Atenționare pentru utilizatori despre necesitatea de a citi aceste instrucțiuni de utilizare.  
 6. Simboluri internaționale pentru întreținere: Nu spălați, nu înălțați, nu uscați în mașina de uscat, nu călații și nu curățați chimic.  
 7. Simboluri internaționale:  
 Numai pentru unică folosință - nu utilizat în mod repetat.  
 Material inflamabil. Nu apropiati de un foc deschis. Această îmbrăcăminte nu este înigură și nu trebuie folosită în apropierea surselor de căldură, a focului deschis, a unor surse de căscău sau în orice alt mediu în care există riscul de aprindere.

8.Lot

9.An de fabricație.

Declarația de conformitate poate fi găsită la: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), corespondător fiecărui produs în fisierul „Documente pentru descarcare”.

## TABEL CARACTERISTICII

Caracteristici fizice ale materialului	EN 530 (metoda 2)	Clasă	
rezistență la abraziune	ISO 7854 B	Clasa 1	
rezistență la deteriorare prin indoire	ISO 9073-4	Clasa 4	
rezistență la rupere trapezoïdală MD = direcția mașinii		Clasa 2	
rezistență la rupere trapezoïdală XD = direcție transversală	EN 863	Clasa 2	
rezistență la perforare	ISO 13934-1	Clasa 1	
rezistență la tracțiune MD = direcția mașinii	EN 1073-2:2002	Clasa 1	
rezistență la tracțiune XD = direcție transversală	ISO 22612	Clasa 2	
protecție împotriva particulelor radioactive		Clasa 3	
rezistență la pătrunderea particulelor contaminante (particule solide)	EN 13274-4	Correspondă	
rezistență la aprindere			
Metoda de testare a proprietăților chimice ale materialului		Perforare	Repelentă
rezistență la penetrarea substanelor chimice EN ISO 6530		Clasa 3	Clasa 3
rezistență la 30% acid sulfuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )		Clasa 3	Clasa 3
rezistență la 10% hidroxid de sodiu (NaOH)		Clasa 3	Clasa 3
rezistență la o-xilen		Clasa 3	Clasa 3
rezistență la n-butanol		Clasa 3	Clasa 3
Eficacitatea întregului costum în timpul testării	IL 8/290 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%		
Tip 5 Înmărcămintea îndeplinește cerințele pentru echipament individual de protecție din categoria III, în conformitate cu Regulamentul 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului (UE). Testul de tip și certificarea CE ulterioară au fost executate de Shirley Technologies Limited, care activează sub denumirea BTTG, (Număr organism notificat: 0338).	Correspondă		
3. Tipuri de protecție: complete a corpului, definite de standardele PPE: Înmărcămintea de protecție chimică: Tip 5: EN 13982-1:2004, Tip 6: EN 13034:2005. Costumele sunt testate pentru pericol biologic (EN 14126:2003) și radioactive (EN 1073-2:2002) și proprietăți antiseptice (EN 1149-5:2008) și, pentru a fi eficiente, trebuie utilizate cu accesoriu și articole de lucru compatibile..			
4. Marime imbrăcăminte.			

## Domeniu de aplicare obișnuit:

Aceste îmbrăcăminte de protecție sunt destinate să protejeze lucrătorii de substanțe periculoase și de risc chimic. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva particulelor uscate și pentru a proteja împotriva străpolilor sau poluărilor de lichide, care reprezintă un risc scăzut de expunere chimică. Stabilirea compatibilității îmbrăcăminte cu scopul de utilizare este în responsabilitatea utilizatorului. În timpul debrăzăcării, îmbrăcăminte poate să fie contaminată și trebuie debrăzăcată astfel încât să nu contamineze utilizatorul. După o împărtăiere corespunzătoare, asigură protecție împotriva electricității statice în conformitate cu standarul EN 1149-1:2006, inclusiv EN 1149-5:2008. Este necesară etansarea cu banda de protecție a marginile măcelilor, pantalonilor, glugii și a gulerului care acoperă fermoarul. Dacă modul în care este folosit costumul o impune,

utilizatorul trebuie să verifice dacă este posibilă etansarea atâtă, astfel încât pe termen scurt pe bandă să nu se formeze pliuri și să ar putea fi săriți drept canale de infiltrare a substanțelor toxice. La etansarea glugii ar trebui să se folosească bucăți mai mici de bandă (± 10 cm), care să se suprapună.

## Limită de utilizare:

Când îmbrăcăminte este utilizată ca și echipament personal de protecție (EPP) și pentru a respecta pe deplin cerințele EN pentru îmbrăcăminte tip S6, toate deschiderile, cu excepția de la încheietura mânărilor, vor fi închise, găt și închis înainte de a se deschide. Utilizatorul trebuie să evite să se suprapună la echipamentul suplimentar (măști, încălțăminte, echipament de protecție respiratorie etc.) și căt timp poate fi folosită această îmbrăcăminte într-o anumită activitate, înțându-se cont de proprietățile sale de protecție, de confortul utilizatorului și de solicitarea termică rezultată.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a acestiei îmbrăcăminte.

**Atenționare:** Dacă costumul este deteriorat în timpul utilizării, reveniți imediat într-un mediu sigur, decontaminați temeinic costumul după ceea ce este necesar, apoi eliberați-l în siguranță. Utilizați înlocuitori imediat în locul utilizării acestui îmbrăcăminte, pentru a putea utiliza produsul în ansamblu, în conformitate cu normele și instrucțiunile de sănătate și siguranță relevante. Nu modificați și nu reparăti niciodată această îmbrăcăminte.

Testele sunt efectuate în condiții de laborator, care pot să nu corespundă utilizării reale și să nu ia în considerare factori precum căldura excesivă sau ușura mecanică. Testarea protecției totale a fost efectuată cu mănuși, încălțăminte, mască completă de față și gălăgă aplicată. Au fost etanșate încheieturile mânărilor, trecerile dintre încălțăminte și șapă și închiderea șapăi.


**Depozitare:** Înainte de a depozita în siguranță, îmbrăcăminte poate fi depozitat în conformitate cu procedurile normale de depozitare, însă se recomandă depozitarea acestea într-un loc uscat, departe de sursele de lumină, căldură și lumina directă a soarelui. Utilizați ambalajul original pentru a transporta produsul. Restruția privind eliminarea depinde exclusiv de contaminația în timpul utilizării. Produsele contaminate trebuie eliminate cu grijă și manipulate ca deosebi periculoase, în conformitate cu reglementările locale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele utilizării sau eliminării incorecte a îmbrăcămîntelui.

## Pictograme pe ambalaj:

	Sfârșit durata de viață, în format MM / AAAA
	Temperatura de depozitare
	Umiditate relativă minimă:
	Data fabricație
	Producător

**Expire:** Se recomandă utilizarea produsului în termen de 3 ani de la data fabricației menționată pe ambalaj.

**Aprobări:**  
 Marcaj CE:  
 BTTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, care activează sub nume BTTG  
 (N.R. ORGANISM NOTIFICAT: 0338)  
 Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, Marea Britanie.  
 Producător:  
 CANIS SAFETY a.s.: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.



5. Носителот треба да ги прочита овие упатства за употреба.  
 6. Мегународни симболи за одржување: Не се пере, избелува, суши во машина, пегла или хемиски чисти.  
 7. Мегународни симболи: Погодна само за еднократна употреба - не користете ја повторно. Запали материјал. Држете ја подалеку од отворен пламен. Оваа облека не е компонторна и не треба да се користи во близина на извори на топлина, отворен пламен, извори на искри или која било друга околина каде што постои ризик од паднење.  
 8. Серција.  
 9. Година на производство.

Извјавата за согласност ќе ја најдете на: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), кај описите за одделни производи - „Документи за превземање“.

## ТАБЕЛА ЗА ПЕРФОРМАНСИ

Физички карактеристики на материјалот		Класа
Отпорност на абразија (нагризување)	EN 530 (Метод 2)	Класа 1
Отпорност на оштетување при сквитување	ISO 7854 B	Класа 3
Транспондира отпорност на кинеце MD	ISO 9073-4	Класа 2
Транспондира отпорност на кинеце XD		Класа 2
Отпорност на пробивање	EN 863	Класа 1
Напретаје при издужување MD	ISO 13934-1	Класа 1
Напретаје при издужување XD		Класа 2
Радиоактивна заштита	EN 1073-2:2002	Класа 2
Отпорност на инфективни агени (цврти честички)	ISO 22612	Класа 3
Отпорност на запаливост	EN 13274-4	Повлечен

Тест метод за хемиски својства на материјал	Психетрација	Repellency
Отпорност на материјалите на прорицање текчи хемикалији EN ISO 6530 30% Сурина киселина	Класа 3	Класа 3
10% Натриум хидроксид	Класа 3	Класа 3
Келен	Класа 3	Класа 3
Бутан-1-ол	Класа 3	Класа 3

Изведба на тест на цело одело	II L 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%
Тип 5 Внатрешно истекување на ситни честички од аеросоли	Повлечен
Метод дефиниран со EN ISO 13982-1:2004	
Метод 6 Лесен спреј	Повлечен
Метод дефиниран со EN 13034:2005	
EN 14126:2003	
Барира за инфективни агени	Повлечен
Барира за радиоактивни честички	Повлечен
Барира за антистатични својства	≤ 2,5 x 10 <sup>-12</sup> Ω
Заштита од инфективни агени EN 14126	
ISO 11603 Отпорност на пенетрација на кръв и телесни течности. Тестирано со употреба на синтетичка крв	КЛАСА 6
ISO 16604 Отпорност на пенетрација од патогени микробионизми	КЛАСА 6
ISO EN 22610 Отпор на влажна бактериска пенетрација	КЛАСА 6
ISO 28611 Отпорност на пенетрација од биолошки контаминацији течни аеросоли.	КЛАСА 3
ISO 28612 Отпорност на пенетрација од биолошки контаминацији цврти честички	КЛАСА 3

- Поддржаче за примената:**  
 1. Сите заштитни облеки е дизајнирана за заштита од опасни материј и загадување и на прорицање на материјалите на прорицање. За да се избегне да се даде суша честички и некоа опасни прскања и спирални. Опредупредувањето со сопствената облека ќе биде кантаминирана и треба да се отстрани за да се избегне контаминација на корисникот. Кај правилно замезување, тоа обезбедува стапичка заштита на електрична енергија во согласност со EN 1149-1:2006, вклучително и EN 1149-5:2008.  
 2. Следење на целиот „Видови“ - определени со европските стандарди за облека за заштита од хемикалии: Тип 5, EN 13982-1:2004, Тип 6, EN 13034-2005. Комбинезоните се тестираат против биолошки (EN 14126: 2003) и радиоактивни (EN 1073-2:2002) опасности и антистатички својства (EN 1149-5:2008) и мора да се користат со компатibilни додатоци и работни елементи за да бидат ефективни.  
 4. Големина на облека.

Лентата, што може да послужат како влезни канали за загадување. При затворање на шлемот подобро е да се користат пократки (± 10 см) и преклонувачки парчиња на лента.

### Ограничувања на употребата

Блокот е дизајниран за користење на ОЛЗ (Отгрев за лична заштита) и со цел целосно усогласување со барањата на EN за облека од типот 5/6, сите отвори како што се рачнот глог, глуждовите, вратот итн. треба да бидат безбедно засленети со лепилна лента. Корисникот е единствениот судија за соодветност на видот на потребите на работата и користењето на облеката. Најдобро е да се користи за облека и помошна опрема. Но комуницирајте азбиче или отстранете облеката треба да се отстрани со соодветна употреба на функционална лента облека, менувирајте на работните активности, паузи за одмор или опрема за вентилација, итн. Големата топлина и студ може неповољно да влијајат на перформансите на ваша облека. Комбинезонот ги третира како чиста облека. Радиоактивни ризици со одредени опасни хемикалии првот кои не е тестиран. Како облеката може да обезбеди ограничена заштита од разни хемикалии, имајте на ум физичките перформанси на облеката во врска со тестирањето на Тип 5 и Тип 6. Корисникот исто така мора да носи компактниот ракавини, чизми, и респиратори за заштита од вредни хемикалии. Решетка треба да биде покриена со пластични мащаби. Корисникот треба да избере соодветна големина за да се овозможи неограничен движение за предвиденот ризик. Доколку е потребно користите контактирајте го производителот / дистрибутерот за совет.

**ИМ 1149-5** Лицето кое носи електростатска дисциплина заштитна облека мора да биде правилно замезување. За да се избегне контаминација корисникот треба мора да биде помал од 10<sup>-12</sup> Ω. Ова може да се постигне, на пример, со носење соодветни обувки на половот што дисциплира електростатскиот полнење или проводни подови. Заштитната облека не смее да се откочија или отстранета во близина на запаливина или експлозивна атмосфера или при ракување со електрични предмети. Енергетичкиот излучник се користи за да се избегне да се употреби на температура од 1, 2, 20, 31 и 22 °C. EN 60279-10-1 [7] и EN 60079-10-2 [8], во кои се мини и магнитна енергија на падење на експлозивни воздухот не е помала од 0,016 mJ. Облеката не смеа да се користи во воздухот засегнат со кислород или во зона 0 (вид EN 60279-10-1 [7] без претходно одобрение од производител). Големина за безбедност. Задолжените ефекти на облеката може да се ограничиат абоје, кинче и морални обиди. Облеката, при нормална употреба, вклучувајќи движение и сквитување, мора постојано да ги покрива сите материјали што ги немаат овие својства. Кога се носи облеката, потребно е да се дозволи директен контакт на проводни делови од материјалот за облека со кожа, па на вратот и заштитата на работните елементи. Кога се носи облеката, треба да се избегне да се користи контактите на работните елементи од облеката не да допират кожата директно, тие мора да бидат замезувања.

**БЕ МОЛЕНИ, ПРОВЕРЕТЕ** дали избраната облека е соодветна за одредената работа. Ако ви треба совет, контактирајте го вашиот добавувач или производител. Корисникот мора да изгответи на ризикот на ризик, врз основа на која ќе се избере вистинската опрема за лична заштита. Само

корисникот мора да ја процени соодветноста на компаниската на заштитата облека со дополнителна опрема (ракавини, чизми, респиратори заштита опрема итн.) и колку долго оваква облека може да се користи за овие цели. Овие облеки не се користат за заштитни својства, употребата на корисникот и тој резултува на топлинско оптоварување. Производителот не прифаќа никаква одговорност за неправилна употреба на оваква облека.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако облеката е оштетена за време на употребата, веднаш вратете се на безбедна средина, ако треба темелно деконтаминирајте ја облеката, а потоа отстранете ја безбедно. Корисникот мора да биде обучен да ја користи оваа облека за да може да ја користи онаа со согласност со вредни хемикалии. Најдобро е да се користи за облека и помошна опрема. Но комуницирајте азбиче или отстранете облеката треба да се менувира или поправи.

**Тестовите на облеката се вршат во лабораториски услови, кои можеби не се исти со оние што се при вистинска употреба и кои не ги земаат во предвид факторите како што се прекумерна топлина или механичко ањење. Тестирањето на целокупните заштитни својства е извршено со ракавини, чизми, целосна маска за лице, вклучувајќи и шлем, со затворени очи и врзлица, и напомогнувајќи чисти и помеѓу облеката и маската (т.е. со целото тело покриено).**

**Складирање, транспорт и отстранување:**  
 Облеката може да се чува со согласност со вообичените практики за складирање, но препорачувајме да се чува на суво место, далеку од извори на светлина, топлина и директна сончева светлина. За транспорт на производот, користете го оригиналниот пакување. Ограничувањата за отстранување зависат исклучиво од контаминација на употреба. Задолжените ефекти на облеката се отстрануваат и се обезбедуваат високо и со претпријатија како земен под со согласност со локалните прописи. Производителот не прифаќа никаква одговорност за неправилна употреба или отстранување на оваква облека.


**Пиктографии на пакувањето:**

- 
- 
- 
- 
- 

**Издавач:**  
 Се спретнете да се користи производот во рок од 3 години од датумот на производство што е наведен на пакувањето.

**Озлобенџија:**  
 СЕ Озлобенџија од:  
**BTTG Testing & Certification Ltd, Shirley Technologies Limited, работите како BTTG**  
 (БРОЈ НА НОТИЦИФИРАНО ТЕЛО: 0338)  
 Unit 6, Wheal Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK.

Производител:  
**CANIS SAFETY a.s.: Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.**



- 5.Upozorenje za korisnika o potrebi čitanja ovih uputstava za upotrebu.  
 6.Medunarodni simboli za negu: Nemojte prati, izbeljivati niti sušiti u mašini za sušenje veša, peglati ili hemijski čistiti.  
 7.Medunarodni simboli: Samo za jednokratnu upotrebu - nemojte koristiti više puta. Zapaljivi materijal. Držati se dalje od otvorenog plamena. Ova očeva nije otporna na vatru. Zato se ne sme koristiti u blizini izvora toploće, otvorenog plamena, izvora iskre ili u bilo kojem drugom okruženju u kojem postoji opasnost od zapaljenja.  
 8.Sarža  
 9.Godina proizvodnje.  
 Izjavu o usklađenosti načićete ovde: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), kod pojedinih proizvoda u sekciji "Dokumenta za preuzimanje".

#### TABELA SA KARAKTERISTIKAMA

Fizičke karakteristike materijala	Klasa
Otpornost na grebanje	EN 530 (metoda 2) ISO 7854 B Klasa 1 Klasa 4
Otpornost na oštećenja pri savijanju	ISO 9073-4 Klasa 2 Klasa 3
Trapezoidna otpornost na kidanje MD = smer mašine	EN 863 Klasa 1 Klasa 2
Trapezoidna otpornost na kidanje MD = poprečni smer	ISO 13934-1 Klasa 1 Klasa 2
Otpornost na probijanje	EN 1073-2:2002 ISO 22612 Klasa 3 Klasa 3
Zatezna čvrstota MD = smer mašine	EN 1073-2:2002 ISO 22612 Klasa 3 Odgovara
Zatezna čvrstota MD = poprečni smer	EN 1073-2:2002 ISO 22612 Klasa 3 Odgovara
Zaštita od radioaktivnih čestica	EN 1073-2:2002 ISO 22612 Klasa 3 Odgovara
Otpornost na prodor zaprljanih čestica (čvrste čestice)	EN 1073-2:2002 ISO 22612 Klasa 3 Odgovara
Otpornost na paljenje	EN 13274-4 Klasa 3 Odgovara
Metoda ispitivanja hemijskih svojstava materijala	Prdor
Otpornost na hemijsko prodiranje EN ISO 6530	Klasa 3
Otpornost na 30% sumporu kiselinu (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Klasa 3
Otpornost na 10% natrijum hidroksid (NaOH)	Klasa 3
Otpornost na -ksilen	Klasa 3
Otpornost na n-butanol	Klasa 3
Detektorski delovi tokom testiranja	Odbojnost
Tip 5 Propuštanje aerosolnih čestica	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%
Ispitna metoda definisana u EN ISO 13982-1:2004	Ispunjava
Tip 6 Lagana prskanje	Ispunjava
Ispitna metoda definisana u EN 13034:2005	Ispunjava
EN 14126:2003	Ispunjava
Zaštita od pradora zaraznih sredstava	Ispunjava
EN 1073-2:2002	Ispunjava
Zaštita od kontaminacije radioaktivnih čestica	≤ 2,5 x 10 <sup>-2</sup>
EN 1149-5:2008 Antistatika svojstva	Ispunjava
Zaštita od pradora zaraznih sredstava EN 14126	KLASA 6
ISO 16603 Otpornost na prodiranje krv i telesne tečnosti	KLASA 6
testiranja pomoći sintetičke krv	KLASA 6
ISO 16604 Otpornost na prodiranje patogena koji se nalaze u krv	KLASA 6
EN ISO 22610 Otpornost na prodiranje bakterija u vlažnoj sredini	KLASA 6
ISO 22611 Otpornost na prodiranje bioloških kontaminiranih tekućih aerosola	KLASA 3
ISO 22612 Otpornost na prodiranje biološki kontaminiranih čvrstih čestica	KLASA 3

#### Zajednička područja upotrebe:

Ova zaštita određena je namenjena zaštiti radnika od opasnih materijala ili zaštiti osetljivih proizvoda od prijanja koji prouzrokuju ljudi. Ova određa se obično koristi za zaštitu od suvih čestica i za zaštitu od prskanja ili prskanja tečnosti sa malim rizikom izlaganja hemijskim materijama. Korisnik je odgovoran da odredi prikladnost očede za namenovanu upotrebu. Prilikom skidanja očeda može biti kontaminirana. Zato iste se mora ukloniti kako ne bi kontaminirala korisnika. Ako je pravilno uzemljen, pruža zaštitu od statičkog električitetra u skladu sa EN 1149-1:2006, uključujući i EN 1149-5:2008. Potrebno je zaštiti trakom rubove rukava, pantalonu, kapuljače i nogavice koja prekriva patentni zatvarač. Korisnik mora potvrditi da će biti moguće pokriti otvore prikladnom trakom ako to zahteva način rada kada se koristi odgovarajuće očelo. Traka se mora

pažljivo namestiti tako da se na tkanini ili na traci ne stvaraju nabori koji bi mogli poslužiti kao ulazni kanali za materije koje prouzrokuju prljvanje. Prilikom zavrtanja kapuljače treba koristiti kraće trake (± 10 cm) i komade traka koje se preklapaju.

#### Ograničenje primene:

Kada korisnik očede sa drugom OZO i kako biste u potpunosti uđovoljili zahtjevima EN-a za očedu tipa 5/6, svii ovi, poput zapešća, gležnjava, vrata itd., moraju biti sigurno pokroviti. Korisnik mora uvek provjeriti celovitost očede pre te što je obuće. Nikada nemojte koristiti oštećenu očedu. U vrućim uslovima mraza se uzeći u obraz rizik od toplostog stresa. Toplotni stres može se smanjiti ili ukloniti korišćenjem prikladnog funkcionalnog donjeg veša, promenom radnih aktivnosti, pauzama ili ventilacijskom opremom i slično. Ekstremna vrućina i hladnoća mogu negativno uticati na performanse ove očede. Odore se ne sme koristiti tamo gde postoji opasnost od delovanja određenih opasnih hemikalija protiv kojih očede nije testirana. Iako očeda može pružiti ograničenu zaštitu od različitih hemikalija, imajte na umu fizičke performanse očede u odnosu na ispitivanje tipa 5 i 6. Korisnik, takođe, mora nositi i kompatibilne i hemijski otporne rukavice, obuću i zaštitu za respiratorne organe. Rukavice moraju biti prekrivene elastičnim manžetama. Korisnik mora odabratи prikladnu veličinu koja će omogućiti neograničeno kretanje za predviđeni rizik. Ako je potrebno, obratite se proizvođaču / distributeru.

**EN 1149-5** Osoba koja nosi zaštitu od očiju rasipa elektrostatički naboj u koja rasipa elektrostatički naboj mora biti pravilno uzemljena. Otpor između kože korisnika i tla mora biti manji od 10<sup>12</sup> Ω. To se može postići, npr., nošenjem prikladne obuće na podovima koji rasipaju elektrostatički naboj ili na vodljivim podovima. Zaštitna očeda ne sme se otkopati ili ukloniti u blizini zapaljive ili eksplozivne atmosfere niti prilikom rukovanja eksplozivnim materijama. Namenjen je za upotrebu u zonama 1, 2, 20, 21 i 22 (vidi EN 602079-10-1 [7] i EN 60079-10-2 [8]), u kojima najmanja energija paljenja eksplozivnog vazduha nije manja od 0,016 MJ. Očede se ne sme koristiti na vaziđumu obogaćenom kiseonikom ili u zoni 0 (vidi EN 602079-10-1 [7]) bez prethodnog odobrenja na nadležnog tehničara za sigurnost. Na delotvorost očede može uticati i trošenje, kidanje i moguće prljavština. Prilikom normalne upotrebe (koja uključuje i pokrete i savijanje korisnika), odevni predmet mora trajno da pokrije sve materijale koji nemaju takvo svojstvo. Prilikom nošenja očede, potrebno je omogućiti direktni kontakt vodljivih delova odevnog materijala sa kožom, poput vrata i zapešća. Ako vodljivi delovi očede ne mogu dodirnuti kožu, moraju se direktno uzemljiti.

**Molimo provjerite** da li je odabranod očelo prilagođeno prirodu posla koji radi. Ako trebate savjet, obratite se dobavljaču ili proizvođaču. Korisnik mora pripremiti analizu rizika na temelju koje će odabratи adekvatnu ličnu zaštitnu opremu. Samo on sam mora proceniti prikladnost kombinacije zaštitne očede sa dodatnom opremom (rukavice, cipele, respiratorna zaštitna oprema itd.). I koliko se dugi to očede može koristiti u određenoj delatnosti s obzirom na svoja zaštitna svojstva, udobnost korisnika i realno toplostno opterećenje. Proizvođač ne preuzima odgovornost za nepravilnu upotrebu ove očede.

**Upozorenje:** Ako dođe do oštećenja očela tokom upotrebe, odmah se vrati na sigurno mesto, prene potrebni temeljito dekontaminirajte očelo, a zatim ga sigurno odložite. Pre upotrebe ove očede, korisnik mora biti obućen tako da može koristiti proizvod u celini i u skladu sa relevantnim zdravstvenim i sigurnosnim standardima i uputstvima. Nikada ne menjajte i ne popravljajte ovo očelo.

Ispitivanje se vrše u laboratorijskim uslovima koji možda ne odgovaraju stvarnoj upotrebici i ne uzmaju u obzir faktore kao što su prekomerna vrućina ili mehaničko trošenje. Ukupna zaštita testirana je sa rukavicama, cipelama, maskom za celo lice i kapuljačom. Sa zaštićenim zglobom, prelazom između cipela i očeve, očeve i maske (pokrivanjem celog tela).

#### Skladištenje, transport i uklanjanje:

Očeve se može čuvati u skladu sa uobičajenim postupcima čuvanja. Preporučujemo da je čuvate na suvom mestu, daљe od izvora svetlosti, topote i direktne sunčeve svetlosti. Prilikom transporta proizvoda koristite originalno pakovanje. Ograničenja u vezi sa odlaganjem zavise isključivo od stepena kontaminacije tokom upotrebe. Kontaminirani proizvodi moraju se pažljivo odlagati i sa njima se mora postupati kao sa opasnim otpadom u skladu sa lokalnim propisima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za nepravilan upotrebu ili za odlaganje ove očede.

#### Idogrami na ambalaži:

- 
- 
- 
- 
- 

#### Upotrebljivo do:


Proizvod se preporučuje za korišćenje u roku od 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

#### Odobrenje:

Oznaka CE:  
**BTTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, koja trguje pod imenom BTTG**

(BR. PRIJAVLJENO TELA: 0338)  
 Unit 6, Wheel Force Way, Trafford Park,  
 Manchester M17 1EH, Velika Britanija.  
 Proizvođač:

**CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/5,  
 Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.**



- 5.Upozorenje za korisnika o potrebi čitanja ovih uputstava za upotrebu.  
 6.Medunarodni simboli za njegu: Nemojte prati, izbjeljivati niti sušiti u sušilici rublja, poglati ili hemijski čistiti.  
 7.Medunarodni simboli: Samo za jednokratnu upotrebu - nemotno koristiti više puta. Zapaljivi materijal. Držati se dalje od otvorenog plamena. Ova odjeća nije vatrotopna. Zato se ne smije koristiti u blizini izvora topline, otvorenog plamena, izvora iskre ili u bilo kojem drugom okruženju u kojem postoji opasnost od zapaljenja.

8.Sarža

9.Godina proizvodnje.

Izjavu o podudarnosti nači ćeće na: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), kod opisa pojedinih proizvoda - "Dokumenti za odlaganje".

#### TABELA SA KARAKTERISTIKAMA

Fizička karakteristika materijala	EN 530 (metoda 2)	Klasa
Otpornost na grbanje	ISO 7854 B	Klasa 1
Otpornost na oštećenja pri savijanju	ISO 9073-4	Klasa 4
Trapezoidna otpornost na kidanje MD = smjer mašine		Klasa 2
Trapezoidna otpornost na kidanje MD = poprečni smjer		Klasa 2
Otpornost na probijanje	EN 863	Klasa 1
Zatezna crvotčka MD = smjer mašine	ISO 13934-1	Klasa 1
Zatezna crvotčka MD = poprečni smjer		Klasa 1
Zaštita od radioaktivnih čestica	EN1073-2:2002	Klasa 2
Otpornost na prodor zaprijanih čestica (čvrste čestice)	ISO 22612	Klasa 3
Otpornost na paljenje	EN 13274-4	Odgovara

Metoda ispitivanja hemijskih svojstava materijala	Prodor	Odbojnost
Otpornost na hemijsko prodiranje EN ISO 6530	Klasa 3	Klasa 3
Otpornost na 30% sumprunu kiselinu (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Klasa 3	Klasa 3
Otpornost na 10 % natrij hidrokсид (NaOH)	Klasa 3	Klasa 3
Otpornost na -ksilen	Klasa 3	Klasa 3
Otpornost na -butanol	Klasa 3	Klasa 3

Djelotvornost cijelog odjela tokom testiranja	IL 82/90 ≤ 30% & TILS 8/10 ≤ 15%	
Tip 5 Propuštanje aerosolnih čestica Ispitna metoda definisana u EN ISO 13982-1:2004	Ispunjava	
Tip 6 Lagana prskanje Ispitna metoda definisana u EN 13034:2005	Ispunjava	
EN 14126:2003 Zaštita od prodora zaraznih sredstava	Ispunjava	
EN 1073-2:2002 Zaštita od kontaminacije radioaktivnih čestica EN 1149-5:2008 Antistatička svojstva	Ispunjava $\leq 2,5 \times 10^8 \Omega$	
Zaštita od prodora zaraznih sredstava EN 14126		
ISO 16603 Otpornost na prodiranje krvi i tjelesne tečnosti testirana pomoću sintetičke krvi	KLASA 6	
ISO 16604 Otpornost na prodiranje patogena koji se nalaze u krvi EN ISO 22610 Otpornost na prodiranje bakterija u vlažnoj sredini	KLASA 6 KLASA 6 KLASA 3	
ISO 22611 Otpornost na prodiranje biološki kontaminiranih tekućih aerosola ISO 22612 Otpornost na prodiranje biološki kontaminiranih crvih čestica	KLASA 3	

#### Zajednička područja upotrebe:

Ova zaštita odjeća je namijenjena zaštiti radnika od opasnih materija ili zaštiti osjetljivijih proizvoda od prijanja koje prouzrokuju ljudi. Ova se odjeća obično koristi za zaštitu od suvih čestica i za zaštitu od prskanja ili prskanja tečnosti sa malim razmikom izlaganja djelovanju hemikalija. Korisnik je odgovoran da odredi prikladnost odjeće za namjeravano upotrebu. Prilikom skidanja odjeće može biti kontaminirana. Zato se mora ukloniti kako ne bi kontaminirala korisnika. Ako je pravilno uzemljeno, prsa zaštita od statičkog električnog u skladu s EN 1149-1:2006, uključujući i EN 1149-5:2008. Potrebno je zaštititi trakom rubove rukava, hlaču, kapuljače i nogavice koja prekriva patentni zatvarač. Korisnik mora potvrditi da će biti moguće pokriti otvore prikladnom trakom ako to zahtijeva način rada kada se koristi odgovarajuće odjelo. Traka se mora

pažljivo namjestiti tako da se na tkanini ili na traci ne stvaraju nabori koji bi mogli poslužiti kao ulazni kanali za materije koje prouzrokuju prljanje. Prilikom zavrtanja kapuljače treba koristiti kraće trake ( $\pm 10$  cm) i komade traka koje se preklapaju.

#### Ograničenje primjene:

Kada koristite odjeću s drugom OZO i kako biste u potpunosti udovoljili zahtjevima EN-a za odjeću tipa 5/6, svi otvor, poput zapešića, gježnjevca, vrata itd., moraju biti sigurno pokriveni. Korisnik mora iskoristiti isključivo o prikladnosti potrebe vrste zaštite i u pravilnoj kombinaciji odjevini dodataka i pomoćne opreme. Nakon kontaminacije, trošenja ili oštećenja, odjeća se mora stići prikloniti i u pravilno zbrinuti. Korisnik mora uvijek provjeriti cijevljost odjeće prije nego što je obuče. Nikada nemotno koristiti oštećenu odjeću. U vrlo vrućim uvjetima se užeti u obzir i rizik od toplog stresa. Toplotni stres može se smanjiti ili ukloniti korišćenjem prikladnog funkcionalnog donjeg rublja, promjenom radnih aktivnosti, pauza ili vremenskom opremljenom i slično. Ekstremna vrućina i hladnoća mogu negativno uticati na performanse ove odjeće. Odjelo se ne smije koristiti tame godi postoji opasnost od određenih opasnih hemikalija protiv kojih odjeća nije testirana. Iako odjeća može pružiti ograničenu zaštitu od različitih hemikalija, imaju na suvu fizičke performanse odjeće u odnosu na ispitivanje tipa 5 i tipa 6. Korisnik, također, mora nositi i kompatibilne i hemijske otporne rukavice, obuću i zaštitu za respiratorne organe. Rukavice moraju biti prekriveni elastičnim manžetama. Korisnik mora odabrat prikladnu veličinu koja će omogućiti neograničeno kretanje za predviđeni rizik. Ako je potrebno, обратите se proizvođaču / distributeru.

**EN 1149-5** Osoba koja nosi zaštitnu odjeću koja rasipa elektrostatički naboj mora biti pravilno uzemljena. Otpor između kože korisnika i tla mora biti manji od  $10^9 \Omega$ . To se može postići, npr. nošenjem prikladne obuće na podovima koji rasipaju elektrostatički naboj ili na vodljivim podovima. Zaštita odjeće se ne smije otkopati ili ukloniti u blizini zapaljive ili eksplozivne atmosfere niti prilikom rukovanja eksplozivnim materijama. Namijenjen je za upotrebu u zonama 1, 2, 20, 21 i 22 (vidi EN 602079-10-1 [7] i EN 60079-10-2 [8]), u kojima najmanja energija paljenja eksplozivnog zraka nije manja od 0,016 mJ. Odjeća se ne smije koristiti na zraku obogaćenom kisikom ili u zoni 0 (vidi EN 602079-10-1 [7]) bez prethodnog odobrenja nadležnog tehničara za sigurnost. Na djelotvornosti odjeće može uticati trošenje, kidanje i moguće prljavština. Prilikom normalne upotrebe (koja uključuje i pokrete i savijanje korisnika), odjevni predmet mora trajno pokriti sve materijale koji nemaju takvo svojstvo. Prilikom nošenja odjeće, potrebno je omogućiti direktni kontakt vodljivih dijelova odjevnog materijala sa kožom, poput vrata i zapešića. Ako vodljivi dijelovi odjeće ne mogu dodirnuti kožu, moraju se direktno uzemljiti.

**Molimo provjerite** da li je odabran odjelo prikladno za prirodu posla koji radije. Ako trebate savjet, obratite se dobavljaču ili proizvođaču. Korisnik mora pripremiti analizu rizika u temelju koje će odabrat adekvatnu ličnu zaštitnu opremu. Samo on sam mora procijeniti prikladnost kombinacije zaštite odjeće sa dodatnom opremom (rukavice, cipele, respiratorna zaštitna oprema itd.). I koliko se dugo ta odjeća može koristiti u određenoj djelatnosti s obzirom na svoja zaštitna svojstva, udobnost korisnika i realno toplotno opterećenje. Proizvođač ne preuzima odgovornost za nepravilnu upotrebu ove odjeće.

**Upozorenje:** Ako dođe do oštećenja odjela tokom upotrebe, odmah se vratiće na sigurno mjesto, prema potrebi temeljito dekontaminirađe, a zatim ga sigurno odložiće. Prije upotrebe ove odjeće, korisnik mora biti obučen tako da može koristiti proizvod u cijelim i u skladu sa relevantnim zdravstvenim i sigurnosnim standardima i uputstvima. Nikada ne mijenjajte i ne popravljajte ovo odjelo.

Ispitivanje se vrše u laboratorijskim uvjetima koji možda ne odgovaraju stvarnoj upotrebi i ne uzimaju u obzir faktore kao što su prekomjerna vrućina ili mehaničko trošenje. Ukupna zaštita testirana je sa rukavicama, cipelama, maskom za cijelo lice i kapuljačom. Sa zaštićenim zglobom, prijelazom između cipela i odjeće, odjeće i maske (pokrivanjem cijelog lica).

#### Skladištenje, transport i uklanjanje:

Odjeća se može čuvati u skladu sa uobičajenim postupcima čuvanja. Preporučujemo da je čuvate na suvom mjestu, dalje od izvora svjetlosti, topote i direktnog sunčeve svjetlosti. Prilikom transporta proizvoda koristite originalno pakovanje. Ograničenja u pogledu zbrinjavanja zavise isključivo od stepena zaprijanosti tokom upotrebe. Kontaminirani proizvodi moraju se pažljivo odlagati i sa njima se mora postupati ka osišnim opadom u skladu sa lokalnim propisima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za nepravilnu upotrebu ili zbrinjavanje ove odjeće.

#### Idiogrami na ambalaži:

	Kraj životnog vijeka u obliku MM / GG GG
	Temperatura skladištenja
	Maksimalna relativna vlažnost
	Datum proizvodnje
	Proizvođač

#### Upotrebljivo do:

Proizvod se preporučuje za korišćenje u roku od 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

**Odobrenje:** Oznaka CE ( ): BTG Testing & Certification Ltd. Shirley Technologies Limited, koja trguje pod imenom BTG (BR. PRIJAVLJENOG TIJELA: 0383) Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M11 1EH, Velika Britanija. Proizvođač: CANIS SAFETY a.s.; Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

